



ZOOM VISTORIAS TÉCNICAS II

CNPJ: 41.238.480/0001-00
ENDEREÇO: RUA DOM NERY, 881
TELEFONE: (19) 38493-056
DATA VISTORIA: 09/06/2026 11:07:58

Número da Vistoria: [REDACTED]



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [REDACTED]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	MINI	I/MINI COOPER S 5P
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024		BRANCA			
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
A GRAVAÇÃO DO Nº NOS VIDROS:	✓ OK	
A PLACA E TARJETA ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO(ETA) ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
LEILÃO	✓ OK	
O LACRE ENCONTRA-SE:	✓ OK	
O NUMERO DO CAMBIO ENCONTRA-SE:	✓ OK	
REPAROS ESTRUTURAIS:	✓ OK	



A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a BG VISTORIAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA





COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CHASSI



LACRE DA PLACA





ZOOM VISTORIAS TECNICAS II

CNPJ: 41.238.480/0001-00
ENDEREÇO: RUA DOM NERY, 881
TELEFONE: (19) 38493-056
DATA VISTORIA: 09/06/2026 11:07:58

Número da Vistoria =



APROVADO


ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



ETIQUETA DO MOTOR




HODÔMETRO KM



N_MOTOR




Vistoriador





APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE


Vistoriador

Auxiliar Conferente



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

OBSERVAÇÃO:

Vistoriador

Auxiliar Conferente