NOVAVISÃO [redacted]

Número da Vistori[redacted]

EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO


Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA/ELETRICO	LEXUS	LEXUS UX300H
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2025	2026		VERDE	[redacted]		745

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] ão se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

Este documento possui escopo estritamente limitado à avaliação estrutural, autenticidade de identificação e procedência veicular. Eventuais avarias estéticas, de funilaria ou danos que não afetem a segurança e a estrutura do veículo não serão reportados na conclusão deste laudo.

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO




DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



PANORÂMICA



LACRE DA PLACA



NOVAVISÃO

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



ETIQUETA VIS COLUNA



[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

VIDRO DIANTEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

COLUNA TRASEIRA DIREITA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS MOTOR




[redacted]


Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE


COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO




CAIXA DE AR LADO DIREITO




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CHASSI



CARROCERIA



ETIQUETA DO CINTO




[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

MOTOR





[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]


[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]