



Laudo Cautelar Itajaí Vistoria

Aprovado

16/03/2026

Laudo Cautelar Itajaí Vistoria

APROVADO

Renavam
Marca/Modelo:/RAMPAGE
Cor:CINZA
Ano Fabricação:2024
Ano Modelo:2024
Combustível:DIESEL
Renavam
Cidade:RIO GRANDE
UF:RS
KM:22274



Numeração de Motor	
Numeração de Chassi	
Numeração Câmbio	
Gravação de Vidros	
Estrutura Carroçaria	
Cinto de Segurança	
Etiquetas/ETA	
Placa/Tarjeta	
Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto	
Histórico de Leilão	
Chassi remarcado	
Restrições	
Indício de Sinistro	

Parecer Técnico:
O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria.

Dados do Veículo

Município : RIO GRANDE	Ano Fabricação : 2024	Ano Modelo : 2024
Marca/Modelo : /RAMPAGE	Cor : CINZA	Combustível : DIESEL
Tipo: CAMINHONETE	Espécie : ESPECIAL	Procedência : NACIONAL
Categoria : PARTICULAR	Câmbio :	Passageiros :
	Situação : CIRCULACAO	KM : 22274

Dados do Veículo

Tipo: CAMINHONETE	Espécie : ESPECIAL	Procedência : NACIONAL
Categoria : PARTICULAR	Câmbio :	Passageiros :



Laudo Cautelar Itajaí Vistoria

Aprovado

16/03/2026

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor



Condição: A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes

Numeração de Chassi



Condição: A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.

Interessado

CPF/CNPJ :



RG :

Telefone :

Email:

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor




Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes

Numeração de Chassi



Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo



Laudo Cautelar Itajaí Vistoria

Aprovado

16/03/2026

Histórico de Roubo ou furto

 Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

 NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

Restrições de Base Estadual

 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

Restrições de Base Nacional

 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

Etiquetas

 Etiqueta Motor

 Etiqueta Porta

 Etiqueta Assoalho

 **Condição:** Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Assoalho Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

 **Condição:** Vidro Dianteiro Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Placa

 **Condição:** Placa(s) em Conformidade

Estrutura Carroçaria

 **Condição:** O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria.

Estado Cinto de Segurança

 **Condição:** Não Preenchido



[Redacted]

Laudos Cautelar Itajaí Vistoria

Aprovado

16/03/2026

[Redacted]

[Redacted]

 Câmbio

 **Condição:**Original, Dentro dos Padrões do Fabricante




Laudo Cautelar Itajaí Vistoria


Aprovado

16/03/2026


Fotos



Etiqueta



Frente



Extra



Placa




Vidros



Extra



Extra



Etiqueta



Extra




Laudo Cautelar Itajaí Vistoria

Aprovado

16/03/2026



Chassi




Extra




Traseira



Lacre da placa



Odômetro



Motor



CRLV



Extra



Extra



Laudo Cautelar Itajaí Vistoria

Aprovado

16/03/2026



Motor

Esclarecimentos

Por opção do cliente, foram realizadas as pesquisas do comércio do veículo em leilão e perda total (indenização integral), nesta data, e não foram encontrados registros nas empresas dos bancos de dados conhecidos. O CLIENTE FOI INFORMADO, também, que referidos bancos de dados alimentados continuamente por informações oriundas das empresas leiloeiras e seguradoras, de tal sorte que a eventual não inclusão de determinado veículo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão e/ou seguradora. Razão por que ITAJAÍ VISTORIAS se exime de qualquer responsabilidade, cabendo esta a(s) empresa(s) responsável(is) pela omissão referidas informações. A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO.



[Redacted]
Laudos Cautelar Itajaí Vistoria

Aprovado

📅 16/03/2026 [Redacted]
[Redacted]

