PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/04/2026 17:50:38

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA/ELETRICO	TOYOTA	I/TOYOTA RAV4H SXAWD CNT
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2023	2024	0	BRANCA	[redacted]		71920

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	**RESTRIÇÕES ESTADUAL**
⚠	ATENTE-SE PARA **MULTAS E DEBITOS**
✓	**LEILÃO**
✓	**SINISTRO**
✓	**HISTORICO DE ROUBO E FURTO**
⊖	**HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR**
⊖	**HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR**
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAVER VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/04/2026 17:50:38

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/04/2026 17:50:38

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

PANORÂMICA



CHASSI



MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR



ETIQUETA VIS COLUNA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/04/2026 17:50:38

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

LACRE DA PLACA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/04/2026 17:50:38

Número do Laudo : [redacted]

APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



CAIXA DE ESTEPE



PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 29/04/2026 17:50:38

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



Vistoriador

[redacted]