

DADOS DO VEÍCULO

[REDACTED]		Marca/Modelo I / PORSCHE 911 CARRE	Ano Fabricação/Modelo 2020/2021	Município/UF FLORIANOPOLIS/SC
Nº Chassi Veículo [REDACTED]		Nº Motor Veículo [REDACTED]	Nº Câmbio Veículo [REDACTED]	
[REDACTED]		Nº Câmbio Cadastro [REDACTED]		Nº Carroçaria Cadastro [REDACTED]
Espécie Passageiro	Tipo Automóvel	Carroceria N/I	Cor Azul	Combustível Gasolina
Potência/Cilindrada 0cv/0cc	Lotação 0P / 0T		PBT/CMT 0/0T	[REDACTED]
Número Lacre [REDACTED]	Hodômetro [REDACTED]		[REDACTED]	

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

804 - CONSTA REGISTRO DE LEILÃO (SEM AVARIA / SEM AVARIA SIGNIFICATIVA)

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

702 - Apresenta avarias / reparação significativa na região dianteira da carroçaria

703 - Apresenta avarias / reparação significativa na região traseira da carroçaria

711 - Incidência de histórico de leilão, sujeito a avaliação e aceitação pelas companhias de seguro.

712 - Incidência de histórico de ocorrência em companhia de seguro. Sujeito a avaliação e aceitação pelas companhias de seguro.

713 - Incidência de reparos ou avarias apontado no veículo, sujeito a avaliação e aceitação pelas companhias de seguro.

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

200-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

219 - Vidro dianteiro (pará-brisa): Vidro não original

226 - Vidro da porta dianteira esquerda: Original / dentro do padrão

246 - Vidro da lateral esquerda: Original / dentro do padrão

256 - Vidro traseira (vigia): Original / dentro do padrão

266 - Vidro lateral traseira dianteira: Original / dentro do padrão

286 - Vidro da porta dianteira direita: Original / dentro do padrão

Veículo examinado encontra-se com avaria na traseira, dianteira lado direito com reparo;

Eu, [REDACTED], declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, mancha de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira




Traseira Esq



Chassi



Motor



Placa



Câmbio



Comp.do Motor



Assoalho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra



Extra



Extra



Extra



REALIZADA EM: 16/05/2026 às 10:27

**PORSCHE 911 CARRERA****SINISTRO
ENCONTRADO!****CONSTA OFERTA
EM LEILÃO****CONSTA
CERTIFICADO DE
SEGURANÇA
VEICULAR****CONSTA
COMERCIALIZAÇÃO
POR SEGURADORA****Dados de Fabricação do Veículo****Cor:** Azul**Ano fabricação:** 2020**UF Faturado:** MG**Espécie:** Passageiro**Carroceria:****Situação Chassi:** Normal**Terceiro ei****Número D****Grupo modelo veículo:** 911**Última atualização:** 2025-09-02**Marca/Modelo:** I / PORSCHE 911 CARRERA**Tipo de veículo:** Automovel**Ano modelo:** 2021**Caixa de câmbio****Lotação:****Cilindrad****Capacida****Documento importadora:****Fabricante:****Capacidade máxima tração:****Combustível:** Gasolina**Município/UF:** SAO PAULO / SP**UF de Origem:** Null**Situação:** CIRCULACAO**Potência:****Procedência:** Importado**Eixo traseiro:** 0**Identidade importadora:** 0**Segmento:** AU - SPORT**Peso bruto:**

 Informações do veículo - Base Nacional

Marca/Modelo: I / PORSCHE 911 CARRERA

Montagem: Não APLICAVEL

Procedência: ESTRANGEIRO

Chassi: [REDACTED] NORMAL

Renava: [REDACTED]

Cor: AZUL

Espécie: PASSAGEIRO

Peso bruto(PBT): [REDACTED]

Potência: [REDACTED]

Eixo: 0

Nº carroceria: [REDACTED]

Número do Câ [REDACTED]

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021

Município/UF: FLORIANOPOLIS / SC

Motor: [REDACTED]

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: [REDACTED]

Cilindradas: [REDACTED]

Peso bruto([REDACTED])

Capacidade de carga: 0

Eixo Traseiro Dif: 0

Eixo auxiliar: 0

Número da Carroceria [REDACTED]

 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

 Queixa e histórico de roubo e furto Não existe queixa de roubo e furto ativa Não existe histórico de roubo e furto Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Cor	AZUL	AZUL	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]

Marca/Modelo: PORSCHE / 911 CARRERA

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADO

Chassi: [REDACTED] NORMAL

Renava: [REDACTED]

Cor: AZUL

Potência: [REDACTED]

Peso bruto: [REDACTED]

Espécie: PASSAGEIRO

Carroceria: [REDACTED]

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021

Município/UF: FLORIANOPOLIS / SC

Motor: [REDACTED]

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: [REDACTED]

Cilindradas: [REDACTED]

Peso bruto(C: [REDACTED])

Capacidade de carga: [REDACTED]

Nº da caixa de câmbio: [REDACTED]



Informações de proprietário



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



OUTRAS RESTRIÇÕES

SINISTRO



DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições



SENATRAN / CSV - Para mais informações

ENCONTRADO CSV!



Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall


Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)



EXISTE SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL

Parecer técnico (Cortesia)



 Informações para comercialização CONSTA OFERTA EM LEILÃO[REDACTED]
Condição do veículo:

Leiloeiro: N/I

Marca/Modelo: 911 CARRERA

Tipo de veículo: A

N° Motor: [REDACTED]

N° Renav:

Condição Motor:

Sit Chassi:

Data do leilão: 26/07/2022

Comitente:

Ano Fabricação / Modelo: 2020/2021

Cor: AZUL

N° Chassi: [REDACTED]

Condição Mecânica:

Condição Câmbio:

Observação:

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO[REDACTED]
Condição do veículo:

Leiloeiro: NC

Ano Fabricação / Modelo: 2020 / 2021

Cor: AZUL

N° Chassi: [REDACTED]

Sit Chassi: N/I

Data do leilão: 26/07/2022

Marca/Modelo: PORSCHE / 911 CARRERA 3.0 H6 BITURBO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

N° Motor: N/I

N° Renavam: N/I

Observação: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO[REDACTED]
Condição do veículo: N/C

Leiloeiro: N/C

Ano Fabricação / Modelo: 2020 / 2021

Cor: AZUL

N° Chassi: [REDACTED]

Sit Chassi: N/I

Data do leilão: 26/07/2022

Lote: 0

Marca/Modelo: PORSCHE / 911 CARRERA

Tipo de veículo:

N° Motor: N/I

N° Renavam: N/I

Observação: N/I

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA

CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRATIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** e sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retratadas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.