

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Aprovado

São 21/12/2024 11:06

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo		Ano Fabricação/Modelo		Município/UF
I / LR RRS P530 LE		2022/2023		São Paulo/SP
Nº Motor Veículo		Nº Câmbio Veículo		
		Câmbio Cadastro		Nº Carroçaria Cadastro
Espécie	Tipo	Carroceria	Cor	Combustível
Misto	Utilitário	N/I	Preta	Gasolina
Lotação		PBT/CMT		
5P / OT		0/OT		
Número Lacre		Hodômetro		

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

Veículo Blindado;

Eu, [REDACTED], declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, mudança de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira




Traseira Esq



Chassi



Motor




Placa



Câmbio



Placa (1)



Placa (2)



Placa (3)



Placa (4)




Placa (5)




Placa (6)



Placa (7)



Placa (8)



Aprobado



Fecha: 10/10/2024

Leido: 10/10/2024

Comp.do Motor



Assoalho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra



Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta



Front Left View



Front Right View



Left Side View



Right Side View



Front View



Left Side View



Right Side View



Front View





LR RRS P530 LE

REALIZADA EM: 21/12/2024 às 11:02

Dados de Fabricação do Veículo



Marca/Modelo: I / LR RRS P530 LE

Cor: Preta

Tipo de veículo: Utilitário

Combustível: Gasolina

Ano fabricação: 2022

Ano modelo: 2023

Município/UF: BARUERI / SP

UF Faturado: SP

Caixa de câmbio:

UF de Origem: SP

Espécie Misto

Lotação

Situação CIRCULACAO

Carroceria

Cilindrad

Potência

Situação Chassi N

Capacida

Procedência Importado

Terceiro e

Documento importadora

Eixo traseiro 0

Número D

Data Registri DI 0

Identidade importadora 0

Segmento

Grupo modelo veículo

Fabricante

Capacidade máxima tração

Peso bruto total

Data limite restrição Trib

Última atualização: 2023-01-02

Informações do veículo - Base Nacional

Placa

Situação: CIRCULAÇÃO

Marca/Modelo: I / LR RRS P530 LE

Tipo de veículo: UTILITÁRIO

Ano fabricação/Ano modelo: 2022 / 2023

Procedência: IMPORTADA

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi:

Moto

Renava

Combustível: GASOLINA

Cor: PRETA

Capacidade de passageiros

Espécie: Misto

Cilindrad

Peso bruto(PBT):

Potência

Capacidade de car

Eixo

Eixo Traseiro Dif: 0



RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

Alienação Fiduciária


 Queixa e histórico de roubo e furto



- ✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa
- ✓ Não existe histórico de roubo e furto

 Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

 Base estadual (Cortesia)

Marca/Modelo: I / LR RRS P530 LE
Categoria: PARTICULAR
Procedência: IMPORTADA
UF de origem: SP
Motor: 
Combustível: GASOLINA
Capacidade de passageiros: 
Cilindrada: 
Espécie: Misto
Eixo: 

Situação: CIRCULAÇÃO
Tipo de veículo: UTILITÁRIO
Ano fabricação/Ano modelo: 2022 / 2023
Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi:  **ormal**
Renava: 
Cor: PRETA
Potência: 
Peso bruto: 
Capacidade de carga: 
Eixo Traseiro Dif: 0

 Informações de proprietário



 Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz
IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *
IPVA: R\$ *

 LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2024

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Alienação Fiduciária

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Gravame Cortesia

DADOS DA RESTRIÇÃO

Descrição do status do veículo: Alienação Fiduciária

Data da inclusão Gravame: 23/09/2024

DADOS DO VEÍCULO

UF: SP

Ano Fabricação: 2022

Marca/Modelo: I / LR RRS P530 LE

Ano Modelo: 2023

DADOS DO AGENTE / FINANCIADO

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Parecer técnico (Cortesia) Informações para comercialização OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

**Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao [REDACTED], sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo [REDACTED] responsável sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.