




RIBEIRÃO PRETO - SP



CONFORME

29/05/2026 09:42:39

DADOS DO VEÍCULO






Nº VISTORIA:
Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA:
MARCA:
MODELO:

BMW
BMW

KILOMETRAGEM: 24621
COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2025
ANO MODELO: 2025
SITUAÇÃO CHASSI: 1

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 20 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 5 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECAL
- ROUBO E FURTO
- IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
- ACIDENTES
- OUTROS

Observações:

LATERAL TRASEIRA DIREITA COM PEQUENO AMASSADO.


NIHODIN VISTORIA VEICULAR LTDA.

Endereço: AVENIDA Presidente Vargas 2190 - SP

powered by MEGA LAUDO



RIBEIRÃO PRETO - SP



DADOS CLIENTE




DADOS VEICULO

NÂ° CHASSI: [REDACTED]
NÂ° MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: BMW
MODELO: BMW

Tipo Veiculo: 1
COR: CINZA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: JaneiroFabricacao
Ano Modelo: 2025

CRLV



DIANTEIRA



TRASEIRA



LACRE



VIDRO



HODÔMETRO




NIHODIN VISTORIA VEICULAR LTDA.

Endereço: AVENIDA Presidente Vargas 2190 - SP

powered by MEGA LAUDO



RIBEIRÃO PRETO - SP



DADOS CLIENTE




DADOS VEICULO


NÂ° CHASSI: [REDACTED]
NÂ° MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: BMW
MODELO: BMW

Tipo Veículo: 1
COR: CINZA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: [REDACTED]
Ano Modelo: 2025


CHASSI




MOTOR



ETIQUETA ASSOALHO



CINTO DE SEGURANÇA



NIHODIN VISTORIA VEICULAR LTDA.

Endereço: AVENIDA Presidente Vargas 7190 - SP

powered by

MEGA LAUDO



RIBEIRÃO PRETO - SP



DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED] Tipo Veiculo: 1
Nº MOTOR: [REDACTED] COR: CINZA
PLACA: [REDACTED] Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
MARCA: BMW Ano Fab: 2025
MODELO: BMW Ano Modelo: 2025

LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO



Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



Dentro dos padrões / Original

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRÁFO

800 HODOMETRO/TACOGRÁFO



Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV



01-ORIGINAL -A-

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-KILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.



Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.



Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.



Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.



Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✔ 01-ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PARTE TRASEIRA

✔ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

LADO ESQUERDO

✔ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

LADO DIREITO

✔ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

TETO

✔ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

ASSOALHO

✔ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PINTURA ESTRUTURAL

✔ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

✔ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

☐ 1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES

! 02-COM RESTRIÇÕES -AR-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✔ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

✔ 01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

✔ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

! 02-COM DEBITOS -AR-

ACIDENTES

✔ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✔ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

LICENCIAMENTO

! HÁ OCORRENCIAS -AR-

MULTAS, IPVA E OUTROS

! HÁ OCORRENCIAS -AR-

ALIENAÇÃO

! HÁ OCORRENCIAS -AR-

NIHODIN VISTORIA VEICULAR LTDA.

Endereço: AVENIDA Presidente Vargas 2190 - SP

powered by

MEGA LAUDO



RIBEIRÃO PRETO - SP



DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED]
Nº MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: BMW
MODELO: BMW

Tipo Veículo: 1
COR: CINZA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: [REDACTED]
Ano Modelo: 2025

LEGENDAS

✓ CONFORME

! CONFORME COM OBSERVAÇÕES

✗ NÃO CONFORME


PINTURA

✓ PINTURA



CONFORME

TESTE DE PINTURA

ESTRUTURA INTERNA



PEÇAS EXTERNAS



Assinatura cliente



NIHODIN VISTORIA VEICULAR LTDA.

Endereço: AVENIDA Presidente Vargas 2190 - SP

powered by MEGA LAUDO



RIBEIRÃO PRETO - SP




DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED] Tipo Veículo: 1
Nº MOTOR: [REDACTED] COR: CINZA
PLACA: [REDACTED] Combustível: ALCOOL/GASOLINA
MARCA: BMW Ano Fab: 2025
MODELO: BMW Ano Modelo: 2025

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



Assinatura cliente

NIHODIN VISTORIA VEICULAR LTDA.

Endereço: AVENIDA Presidente Vargas 2190 - SP

powered by MEGA LAUDO