



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	M.BENZ	C180
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2018	2018	0	AZUL			00000
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
PARA-BRISA:	ATENÇÃO	SUBSTITUÍDO
A PINTURA NA REGIÃO DO CHASSI ENCONTRA-SE:	✓ OK	
A PLACA E TARJETA ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO(ETA) ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
LEILÃO	✓ OK	
O LACRE ENCONTRA-SE:	✓ OK	
O NUMERO DO CAMBIO ENCONTRA-SE:	✓ OK	
REPAROS ESTRUTURAIS:	✓ OK	




A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




APROVADO


MOTOR




NÚMERO DO CÂMBIO




LACRE DA PLACA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO MOTOR



CHASSI





APROVADO

CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE ESTEPE






LATERAL ESQUERDA




PAINEL TRASEIRO INTERNO




PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO A/V



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





APROVADO


TORRE AMORTECEDOR DIREITO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




PAINEL FRONTAL SUPERIOR





Número da Vistoria



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

OBSERVAÇÃO: