

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	M.BENZ	I/M.BENZ G63 B800 BRABUS
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2024		CINZA			3757
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✗ ATENÇÃO	
410-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	⚠ ATENÇÃO	415 Removida
420-DO BATENTE DA PORTA:	⚠ ATENÇÃO	425 Removida
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✗ ATENÇÃO	
510 - VIDRO DIANTEIRO (PARA BRISA)	⚠ ATENÇÃO	513 Sem gravação
550 - VIDRO TRASEIRO VIGIA	⚠ ATENÇÃO	553 Sem gravação
520 - VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	⚠ ATENÇÃO	523 Sem gravação
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	543 Sem gravação
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	533 Sem gravação
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA	⚠ ATENÇÃO	563 Sem gravação
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	573 Sem gravação
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.







COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA





LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




DIANTEIRA DIREITA 90°







CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

CAIXA DE AR LADO DIREITO





LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA






CHASSI




ETIQUETA DO CINTO



LACRE DA PLACA




CARROCERIA



HODÔMETRO KM



MOTOR






Número da Vistoria [REDACTED]




EM
CONFORMIDADE

DOC. DO VEÍCULO





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE