



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005



Aprovado

Nº

Emissão 21/05/2026 09:29

DADOS DO VEÍCULO

Placa	Marca/Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Município/UF	
	I / AUDI RS6 AV HIBRIDO	2023/2024	São Paulo/SP	
Nº Chassi Veículo	Nº Motor Veículo	Nº Câmbio Veículo		
Nº Chassi Cadastro	Nº Motor Cadastro	Nº Câmbio Cadastro	Nº Carroçaria Cadastro	
Espécie	Tipo	Carroceria	Cor	Combustível
Passageiro	Automóvel	N/I	Cinza	Gasolina
Potência/Cilindrada	Lotação	PBT/CMT		RENAVAM
600cv/3996cc	5P / 0T	0/0T		
Número Lacre	Hodômetro	Cliente		
		GATTI VEÍCULOS LTDA EPP		

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

Veículo Blindado;

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, manuseio de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ÀS COMPANHIAS DE SEGURO.

Vistoriador

Digitador

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira



Traseira Esq




Chassi




Motor



Placa



Câmbio



Comp.do Motor



Assoalho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda




Extra




Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta



Company Conferi 
Informação certa, bons negócios

Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS

CONSULTA Nº: [REDACTED]

CONFIDENCIAL PARA: [REDACTED]

REALIZADA EM: 21/05/2026 às 09:22



AUDI RS6 AV HIBRIDO



CONSTA
CERTIFICADO DE
SEGURANÇA
VEICULAR

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [REDACTED]	Marca/Modelo: I / AUDI RS6 AV HIBRIDO	
Chassi: [REDACTED]	Motor: [REDACTED]	Combustível: Gasolina
Cor: Cinza	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2023	Ano modelo: 2024	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 600
Carroceria:	Cilindradas: 3996	Procedência: Importado
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 272	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: [REDACTED]	Fabricante: ESTABIAN	Segmento: FABRICA
Grupo modelo veículo:	Capacidade máxima tração:	Peso bruto: 272
Última atualização: 2024-04-06		

 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED] Situação: **CIRCULAÇÃO**
Marca/Modelo: 1 / AUDI RS6 AV HIBRIDO Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: NÃO APLICAVEL Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2024
Procedência: ESTRANGEIRO Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi: [REDACTED] **NORMAL** Motor: [REDACTED]
Renavam: [REDACTED] Combustível: GASOLINA
Cor: CINZA Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO Cilindradas: 3996
Peso bruto(PBT): 2.72 Peso bruto(CMT): 2.72
Potência: 600 Capacidade de carga: 0
Eixo: 2 Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0

 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSTA RENAINF

 Queixa e histórico de roubo e furto☒ Não existe queixa de roubo e furto ativa☒ Não existe histórico de roubo e furto Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

 Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED] Situação: **CIRCULAÇÃO**
Marca/Modelo: AUDI / RS6 AV HIBRIDO Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Categoria: PARTICULAR Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2024
Procedência: IMPORTADO Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi: [REDACTED] **NORMAL** Motor: [REDACTED]
Renavam: [REDACTED] Combustível: GASOLINA
Cor: CINZA Capacidade de passageiros:
Potência: Cilindradas:
Espécie: Capacidade de carga:

Informações de proprietário

Proprietário Atual:

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: CONSTA DEBITO

Licenciamento: R\$ 174,08

Municipais: R\$ 660,14

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

ENCONTRADO CSV!Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

① Informações de Indício de sinistro (Cortesia)**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****② Parecer técnico (Cortesia)****🔍 Informações para comercialização****📈 OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS****📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS****📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS****📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS**



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRATIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escanele o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)

(11) 91666-8244



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.235.359/0001-64** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.235.359/0001-64 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.235.359/0001-64 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.