

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00

Telefone: (11) 4224--3285 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 31/03/2026

Página:

1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:
Proprietário:	CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
GM CHEV TRACKER T A LTZ	ALCOOL/GASOLINA		
Kilometragem:	Renavam:		Fabricação/Modelo:
78619			2021 / 2021

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:
Chassi Veículo:	Motor Veículo:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Vidro não original
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Vidro não original
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.	VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Vidro não original
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Vidro não original
DO BATENTE DA PORTA: Original	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Vidro não original
DO ASSOALHO: Original	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Vidro não original
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Vidro não original	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Vidro não original	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações

veículo blindado

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 31 DE MARÇO DE 2026

Vistoriador:

RG:

Conferente:

RG:

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00

Telefone: (11) 4224--3285 -

Resultado:


APROVADO

Número: [REDACTED]


Data: 31/03/2026

Página: 2 de 4

Dianteira



Traseira



Placa




Hodômetro




Documento




Etiqueta Motor




Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 31 DE MARÇO DE 2026

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00

Telefone: (11) 4224--3285 -

Resultado:

APROVADO

Número: [REDACTED]

Data: 31/03/2026

Página: 3 de 4

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito




Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 31 DE MARÇO DE 2026

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00

Telefone: (11) 4224--3285 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 31/03/2026

Página:

4 de 4

Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito




Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 31 DE MARÇO DE 2026

Vistoriador:

RG:

Conferente:

RG: