



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ELETRICO/FONTE EXTERNA	VOLVO	IVOLVO XC40 RECHARGE PE
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2022	0	PRATA			000000
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
A GRAVAÇÃO DO Nº NOS VIDROS:	✓ OK	
A PINTURA NA REGIÃO DO CHASSI ENCONTRA-SE:	✓ OK	
A PLACA E TARJETA ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO(ETA) ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
LEILÃO	✓ OK	
O LACRE ENCONTRA-SE:	✓ OK	
O NUMERO DO CAMBIO ENCONTRA-SE:	✓ OK	
REPAROS ESTRUTURAIS:	✓ OK	



A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




LATERAL DIREITA

LATERAL ESQUERDA



LACRE DA PLACA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA




CHASSI




GRAVAÇÃO DOS VIDROS




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



COLUNA CENTRAL DIREITA







APROVADO

ETIQUETA DO MOTOR

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

MOTOR



HODÔMETRO KM

ETIQUETA DO CINTO





Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

OBSERVAÇÃO: