



ZOOM VISTORIAS TECNICAS II

CNPJ: 41.238.480/0001-00
ENDEREÇO: RUA DOM NERY, 881
TELEFONE: (19) 38493-056
DATA VISTORIA: 15/06/2026 14:32:10

Número da Vistoria: [REDACTED]



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [REDACTED]

DADOS DO PROPRIETARIO



NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[REDACTED]	[REDACTED]	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	ALCOOL/GASOLINA	VW	VW T CROSS CL TSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2019	2020	0	PRETA	[REDACTED]	[REDACTED]	00000
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
A GRAVAÇÃO DO Nº NOS VIDROS:	✓ OK	
A PINTURA NA REGIÃO DO CHASSI ENCONTRA-SE:	✓ OK	
A PLACA E TARJETA ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO(ETA) ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
LEILÃO	✓ OK	
O LACRE ENCONTRA-SE:	✓ OK	
O NUMERO DO CAMBIO ENCONTRA-SE:	✓ OK	
REPAROS ESTRUTURAIS:	✓ OK	



A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a BG VISTORIAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



ZOOM VISTORIAS TECNICAS II

CNPJ: 41.238.480/0001-00
ENDEREÇO: RUA DOM NERY, 881
TELEFONE: (19) 38493-056
DATA VISTORIA: 15/06/2026 14:32:10

Número da Vistoria = [REDACTED]



APROVADO


COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



HODÔMETRO KM



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL DIREITA






LATERAL ESQUERDA



LACRE DA PLACA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO







LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO MOTOR




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI



NÚMERO DO CÂMBIO





ZOOM VISTORIAS TECNICAS II


CNPJ: 41.238.480/0001-00
ENDEREÇO: RUA DOM NERY, 881
TELEFONE: (19) 38493-056
DATA VISTORIA: 15/06/2026 14:32:10

Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO


MOTOR



PARALAMA COM REPARO



Vistoriador





ZOOM VISTORIAS TECNICAS II
CNPJ: 41.238.480/0001-00

Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente



Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

OBSERVAÇÃO:

Vistoriador

Auxiliar Conferente