



APROVADO**DADOS DA PESQUISA****TIPO VEÍCULO:** Automóvel**RENAVAM:** [REDACTED]**MARCA/MODELO:** LR/VELAR/ P340 SE RDYN**CATEGORIA:** PARTICULAR**ANO FAB/MOD:** 2021/2021**CAPACIDADE:** -**MUNICÍPIO/UF:** BALNEARIO**CHASSI:** [REDACTED]**MOTOR:** [REDACTED]**CILINDRADA:** CAMBORIU/SC**POTÊNCIA:** 2996**CÂMBIO:** [REDACTED]**DADOS COLETADOS****CRLV:** [REDACTED]**HODÔMETRO:** 65558**CHASSI:** [REDACTED]**MOTOR:** [REDACTED]**CÂMBIO:** [REDACTED]**MUNICÍPIO/UF:** /

LEGENDA DE ÍCONES

APROVADO

APROVADO COM
APONTAMENTOSAPROVADO
COM ALERTAAPROVADO
COM
RESTRIÇÕES

REPROVADO

NÃO
CONFORME

FOTOS

Dianteira 45°




Traseira 45°




Placa Traseira




Gravação do Chassi



Gravação do Motor




Lacre /QR code



Eta Coluna



Gravação do VIS no vidro



FOTOS

Hodômetro




Placa Dianteira



Eta Motor




Data do cinto de segurança



Longarina Dianteira Direita



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



FOTOS

Quadro de Porta 1



Quadro de Porta 2



Quadro de Porta 3




Quadro de Porta 4



CAUTELAR PREMIUM


Nº Laudo [REDACTED]

Data: 13/04/2026 11:32:40





Vistoriador(a)



Emissor do laudo

IMPORTANTE: O relatório de vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. **A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames**, em razão de que a **M S V SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA**, CNPJ 27.025.145/0001-01 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **M S V SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de **SEGURADORAS**, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. No **presente laudo** não são avaliados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIR BAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica, elétrica e não se destina a verificar sinais de alagamento.

O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

Critério de avaliação das seguradoras: Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

RUA PIRACICABA, 580 - VILA MONTE BELO - ITAQUAQUECETUBA/SP CEP: 08.577-290 TEL: (11) 4642-2869