




BARRA FUNDA - SP



CONFORME

15/06/2026 11:12:53

DADOS DO VEÍCULO




N° VISTORIA:
N° CHASSI:
N° MOTOR:
PLACA:
MARCA: LAND ROVER
MODELO: LR DISC SPT D180
HSE 7L

KILOMETRAGEM: 87226
COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2018
ANO MODELO: 2018
SITUAÇÃO CHASSI: 0

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME: 21 ITENS
- ! CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
● CRLV	● PARTE DIANTEIRA	● RESTRIÇÕES
● PLACA	● PARTE TRASEIRA	● HISTÓRICO DE LEILÃO
● MOTOR	● LADO ESQUERDO	● RECAL
● CHASSI	● LADO DIREITO	● ROUBO E FURTO
● KM	● TETO	● IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
● VIDROS	● ASSOALHO	● ACIDENTES
● CINTOS	● PINTURA ESTRUTURAL	● OUTROS
	● PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂ° CHASSI: [REDACTED] Tipo Veículo: 3
NÂ° MOTOR: [REDACTED] COR: PRETA
PLACA: [REDACTED] Combustível: DIESEL
MARCA: LAND ROVER Ano Fab: Jan/Fabricação
MODELO: LR DISC SPT D180 HSE Ano Modelo: 2018
7L


ASSOALHO_DO_PORTA_MALAS



ETIQUETA_VIS_MOTOR




TRASEIRA



MOTOR



CHASSI



DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED] Tipo Veículo: 3
Nº MOTOR: [REDACTED] COR: PRETA
PLACA: [REDACTED] Combustível: DIESEL
MARCA: LAND ROVER Ano Fab: [REDACTED] Ano Modelo: 2018
MODELO: LR DISC SPT D180 HSE 7L

COMPARTIMENTO_DO_MOTOR



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COL_DIANTEIRA_ESQUERDA



CAIXA_ESTEPE



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



HODÔMETRO




DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [REDACTED] Tipo Veículo: 3
Nº MOTOR: [REDACTED] COR: PRETA
PLACA: [REDACTED] Combustível: DIESEL
MARCA: LAND ROVER Ano Fab: AnoFabricacao
MODELO: LR DISC SPT D180 HSE Ano Modelo: 2018
7L


ETIQUETA_VIS_COLUNA



GRAVACAO_PARA_BRISA



LACRE



DIANTEIRA



COL_DIANTEIRA_DIREITA




DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº
CHASSI: [REDACTED]
Nº
MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: LAND ROVER
MODELO: LR DISC SPT D180
HSE 7L

Tipo Veículo: 3
COR: PRETA
Combustível: DIESEL
Ano Fab: 2018
Ano Modelo: 2018

LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO



Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



Dentro dos padrões / Original

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO



Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV



01-ORIGINAL -A-

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-KILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.



Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.

✓ Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.

✓ Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✓ 01-ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PARTE TRASEIRA

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

LADO ESQUERDO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

LADO DIREITO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

TETO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

ASSOALHO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PINTURA ESTRUTURAL

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

3-HISTÓRICO

RESTRICÇÕES

✓ 01-SEM RESTRICÇÕES -A-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

✓ 01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

ACIDENTES

✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✓ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by

MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº
CHASSI: Nº
MOTOR: Nº
PLACA: Nº
MARCA: LAND ROVER
MODELO: LR DISC SPT D180
TISE 7L

Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: DIESEL
Ano Fab: 2018
Ano Modelo: 2018

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

Assinatura cliente

DIEGO MARCELLI MATIAS - ME

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO