



APROVADO

LAUDO CAUTELAR:

DADOS GERAIS:

DATA: 11/06/2026
CLIENTE: X - CAR
UNIDADE: VISAO TOTAL MOOCA

STATUS: APROVADO

Nº DO LAUDO:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: AUDI
ANO FAB./MODELO: 2016/2017
PLACA:
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:
Nº DO CHASSI NA BIN:
Nº DO CHASSI NO CRLV:
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: Não Informado
Nº DO CÂMBIO NA BIN: Não Informado

MODELO/VERSÃO: Q3 1.4TFSI
COR: PRETA
CIDADE: SAO PAULO-SP
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:
Nº DO MOTOR NA BIN:
Nº DO MOTOR NO CRLV:
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
KM: 98287

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

101 PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

201 - TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATEnte DA PORTA

421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

308 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

403 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

500. 1 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

501 - ORIGINAL

500. 2 - DO BATEnte DA PORTA:

510 - ORIGINAL

500. 3 - DO ASSOALHO:

518 - ORIGINAL

500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

ORIGINAL

600. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)

605 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 2 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

613 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

621 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 4 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

629 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

637 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 6 - VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA

645 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

653 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

661 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

701 - NÃO POSSUI VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROÇARIA.

VISAO TOTAL MOOCA SOCIEDADE UNIPessoAL LTDA

CNPJ: 27.217.800/0001-15

Telefone: (11) 9983-42375

Endereço: Rua da Mooca, 3966

Mooca - São Paulo/SP

Vistoriador

LAUDO CAUTELAR: [REDACTED]	
7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA	800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE	806 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.
9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA	BATERIA
910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS	BOA
9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO	OLEO FREIO
901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO	BOM

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISAO TOTAL MOOCA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

VISAO TOTAL MOOCA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

CNPJ: 27.217.800/0001-15
Telefone: (11) 9983-42375
Endereço: Rua da Mooca, 3966
Mooca - São Paulo/SP

[REDACTED]
Vistoriador

Eu, X - CAR declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL MOOCA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA e CNPJ: 27.217.800/0001-15 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

LONGARINA 1



LONGARINA 2



TRASEIRA



LONGARINA 3




LONGARINA 4




HODÔMETRO



CINTO DE SEGURANÇA




MOTOR



CHASSI



ETIQUETAS ETAS (MOTOR E



ETIQUETAS ETAS (MOTOR E



TORRE AMORTECEDOR DIREITA

**VISAO TOTAL MOOCA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA**

CNPJ: 27.217.800/0001-15

Telefone: (11) 9983-42375


Endereço: Rua da Mooca, 3966
Mooca - São Paulo/SP[REDACTED]
Vistoriador

Eu, X - CAR, declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL MOOCA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA e CNPJ: 27.217.800/0001-15 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


TORRE AMORTECEDOR DIREITA



PLACA TRASEIRA



QR CODE



DIANTEIRA



VISAO TOTAL MOOCA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA

CNPJ: 27.217.800/0001-15

Telefone: (11) 9983-42375

Endereço: Rua da Mooca, 3966
Mooca - São Paulo/SP

Vistoriador

Eu, X - CAR, declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL MOOCA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA e CNPJ: 27.217.800/0001-15 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CÓDIGO:

DATA: 11/06/2026 10:02

IMPRESSÃO 11/06/2026 10:19

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2016**
MARCA / MODELO: **AUDI/Q3 1.4TFSI**
COMBUSTÍVEL: **GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **Não Informado**

ANO MODELO: **2017**
COR: **PRETA**
ESPÉCIE: **MISTO**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: **5**
CILINDRADAS: **1395**
CAPAC. DE CARGA: **2,00**
QTD. DE EIXOS: **2**
PROCEDÊNCIA: **NACIONAL**
POTÊNCIA: **150**
CMT/PBT: **400/200**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **04/02/2026**
MUNICÍPIO PLACA: **SAO PAULO-SP**
CHASSI: **[REDACTED]**
TIPO CHASSI: **NORMAL**
DT LICENCIAMENTO: **[REDACTED]**
RENAVAM: **[REDACTED]**
SITUAÇÃO VEÍCULO: **EM CIRCULACAO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: **Não Informado**
Nº MOTOR: **[REDACTED]**

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO: **[REDACTED]**
Nº MOTOR: **[REDACTED]**
CARROCERIA: **[REDACTED]**

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**
JUDICIAL: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **NADA CONSTA**
RENAJUD: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1: **NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 2: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: 0,00
DER: 0,00
DERSA: 0,00
CETESB: 0,00
DPVAT: 0,00
LICENCIAMENTO: 0,00

MUNICIPAIS: 0,00
POL. ROD. FEDERAL: 0,00
RENAINF: 0,00
IPVA: 3.230,77
MULTAS: 0,00

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: ARAGON MULTIMARCAS LTDA

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:

MARCA/MODELO: AUDI/Q3 1.4TFSI
COR: Preta
TIPO DE VEÍCULO: Utilitario
MUNICÍPIO / UF: JOAO PESSOA / PB

ANO FAB/MODELO: 2016/2017
COMBUSTÍVEL: Gasolina
ESPÉCIE: Misto
UF ORIGEM: PB

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:
CAMBIO:
CILINDRADAS: 1395
SITUAÇÃO CHASSI: N
NUMERO EIXOS: 2
NUM. TERC. EIXO:
NUM. EIXO TRAS.:

POTÊNCIA: 150
CAP. MAX. TRAÇÃO: 400.0
TIPO CARROCERIA: CARROCERIA FECHADA
SITUAÇÃO VEÍCULO: S
PESO BRUTO TOTAL: 200.0
CAP. DE CARGA: 42.0

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA: NÃO
RENAINF (MULTAS): NÃO
RECALL: NÃO
RENAJUD: NÃO

ROUBO E FURTO: NÃO
INDICADOR ALARME: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**VISAO TOTAL MOOCA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.