



VISTORIA CAUTELAR



DADOS DO CLIENTE

Nome: MARKAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.68258000105

Telefone:

E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: LR

Modelo: EVOQUE P250FF HSERD

Ano Fab. / Modelo: 2021 / 2022

Cor: PRETA

Placa:

Município: NOVO HAMBURGO-RS

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

KM: 48.335

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi			
Motor			
Câmbio	Não Informado		



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 301 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 800 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

✓ 110 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

9.2 - VEICULO DE ENCHENTE/ALAGAMENTO

✓ 111 - DENTRO DOS PADRÕES ORIGINAIS

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS


DIANTEIRA 45°




TRASEIRA 45°




CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



PLACA TRASEIRA




LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



LACRE / QR CODE




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)




PLAQUETA FABRICAÇÃO



COMPARTIMENTO INTERNO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



FRENTE DO VEÍCULO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




TRASEIRA DO VEÍCULO



LONGARINA DIANT 1



LONGARINA DIANT 2



LONGARINA TRAS 1



MACACO/CHAVE DE



LONGARINA TRAS 2



ARCO DO PORTA MALAS



ASSOALHO TRASEIRO




TORRE DO AMORTECEDOR LD



TORRE DO AMORTECEDOR LE




ANÁLISE DE PINTURA





ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

Veículo conforme padrões do fabricante.

Obs.: não apresenta indícios de enchente ou alagamento.

FJ AUTO VISTORIAS VEICULARES LTDA

CNPJ: 51.349.725/0001-20

Telefone: (55) 5194-43606

Rua Joaquim Silveira, 1136

Endereço: São Sebastião - Porto Alegre/RS

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISAO CLASSE A VISTORIAS AUTOMOTIVAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISAO CLASSE A VISTORIAS AUTOMOTIVAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



VISÃO CLASSE A
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

Laudo N°

Página 5 de 5

**VISÃO CLASSE A**

VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS

www.visaoclassea.com.br

AUTO SCORE

CÓDIGO:

DATA: 10/06/2026 14:12

IMPRESSÃO 10/06/2026 15:39

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:**BASE ESTADUAL**

ANO FABRICAÇÃO:	2021	ANO MODELO:	2022
MARCA / MODELO:	LR/EVOQUE P250FF HSERD	COR:	PRETA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	MISTO
TIPO VEÍCULO:	UTILITARIO	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1997	POTÊNCIA:	250
CAPAC. DE CARGA:	47	CMT/PBT:	423/243
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	01/05/2026	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICÍPIO PLACA:	NOVO HAMBURGO-RS	RENAVAM:	
CHASSI:		SITUAÇÃO VEÍCULO:	EM CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Não Informado	Nº MOTOR:	
------------------	---------------	-----------	--

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	195,23
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	195,23
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [REDACTED]
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: [REDACTED]

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: [REDACTED]

MARCA/MODELO:	LR/EVOQUE P250FF HSERD	ANO FAB/MODELO:	2021/2022
COR:	Preta	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Utilitario	ESPÉCIE:	Misto
MUNICÍPIO / UF:	NOVO HAMBURGO / RS	UF ORIGEM:	RS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	[REDACTED]	POTÊNCIA:	250
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	423.0
CILINDRADAS:	1997	TIPO CARROCERIA:	JIPE
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	243.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	47.0
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
--------------	---------------	--------------	---------------

RESTRIÇÃO 3:

SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4:

SEM RESTRICAO

RECALL

 **FORAM ENCONTRADOS RECALLS PENDENTES!**

DATA REGISTRO: 01/02/2026

SITUAÇÃO: Pendente de atendimento

DESCRIÇÃO: Foi identificada uma preocupacao em determinados veiculos Range Rover Evoque do ano-modelo 2020 a 2025, nos quais, durante oacionamento do airbag do passageiro, o airbag pode rasgar como resultado da dobragem inadequada do airbag durante o processo demo

ROUBO E FURTO

 NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

 NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

 NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**FJ AUTO VISTORIAS VEICULARES LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.