

 VISTORIAS AUTOMOTIVAS		Número da Vistoria	
		 APROVADO	

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	
----------	--

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP/RENEGADE LGTD T270
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	PRETA			29001
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



APROVADO

HODÔMETRO KM



PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO





APROVADO

LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA 90°



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS






COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO






CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO INTERNO





COMPARTIMENTO DO MOTOR

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO


LONGARINA DIANTEIRA DIREITA





APROVADO


LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS MOTOR




PAINEL SUPERIOR



PAINEL INFERIOR



MOTOR



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA



CARROCERIA



CHASSI




ETIQUETA DO CINTO





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

