



LAUDO CAUTELAR :



DADOS DO CLIENTE

Nome:

Telefone:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: CAOACHERY

Modelo: TIGGO5X SPORT

Ano Fab. / Modelo: 2025 / 2026

Cor: PRETA

Placa:

Município: RIBEIRAO PRETO-SP

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

KM: 26.352

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi			✓
Motor			✓
Câmbio			



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

⚠ 307 - OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS


PLACA TRASEIRA



CRLV



LACRE



DIANTEIRA 45°




ETIQUETA (VIS)



TRASEIRA 45°



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



COMPARTIMENTO DO MOTOR



COMPARTIMENTO INTERNO




HODÔMETRO



CHASSI



MOTOR



EVOLUTION
VISTORIAS

MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO




MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO




ANÁLISE DE PINTURA





ANÁLISE ESTRUTURAL



O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, [REDACTED] por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.





EVOLUTION
VISTORIAS

AUTO SCORE
CÓDIGO DA CONSULTA:



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



DATA DA PESQUISA: 18/06/2026



11:20:43



DATA DA IMPRESSÃO: 18/06/2026



11:37:15



RESTRIÇÕES



MULTAS E
DÉBITOS



INDÍCIO DE
SINISTRO



COMUNICAÇÃO
DE VENDA



ROUBO E
FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE
DE MOTOR



CHASSI
REMARKADO



RENAJUD



OUTROS
ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: 2025
MARCA / MODELO: CAOACHERY/TIGGO5X SPORT
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO VEÍCULO: UTILITARIO

ANO MODELO: 2026
COR: PRETA
ESPÉCIE: MISTO
CATEGORIA: PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSEGEIROS:
CILINDRADAS:
CAPAC. DE CARGA:
QTD. DE EIXOS:

PROCEDÊNCIA: NACIONAL
POTÊNCIA:
CMT/PBT:

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: 30/07/2025
MUNICIPIO PLACA: RIBEIRAO PRETO-SP
CHASSI:
TIPO CHASSI: NORMAL

DT LICENCIAMENTO:
RENAVAM:
SITUAÇÃO VEICULO: EM CIRCULACAO

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: Não Informado

Nº MOTOR:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: NADA CONSTA
BLOQUEIO: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

JUDICIAL: NADA CONSTA
FINANCEIRA: NADA CONSTA
RENAJUD: NADA CONSTA

RESTRIÇÕES (NACIONAL)RESTRIÇÃO 1: **NADA CONSTA**RESTRIÇÃO 2: **NADA CONSTA**RESTRIÇÃO 3: **NADA CONSTA**RESTRIÇÃO 4: **NADA CONSTA****MULTAS/DÉBITOS**DETRAN: **0,00**MUNICIPAIS: **0,00**DER: **0,00**POL. ROD. FEDERAL: **0,00**DERSA: **0,00**RENAINF: **0,00**CETESB: **0,00**IPVA: **0,00**DPVAT: **0,00**MULTAS: **0,00**LICENCIAMENTO: **0,00****INSPEÇÃO AMBIENTAL****NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL****PROPRIETÁRIO(S)**

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIO:

COMUNICAÇÃO DE VENDA**NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS****GRAVAME**FINANCEIRA: **NADA CONSTA****INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA****NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA****RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)**COMUN. VENDA: **NÃO**ROUBO E FURTO: **NÃO**RENAINF (MULTAS): **NÃO**INDICADOR ALARME: **NÃO**RECALL: **NÃO**INDICADOR LEILÃO: **NÃO**RENAJUD: **NÃO****OUTRAS RESTRIÇÕES**RESTRIÇÃO 1: **SEM RESTRICAO**RESTRIÇÃO 2: **SEM RESTRICAO**RESTRIÇÃO 3: **SEM RESTRICAO**RESTRIÇÃO 4: **SEM RESTRICAO****RECALL** **NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.****ROUBO E FURTO** **NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO** **NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS****LEILÃO** **NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.**

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante [REDACTED] esta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da [REDACTED] limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.