



SAMUEL VISTORIA VEICULAR LTDA
CNPJ: 57.654.343/0001-97

Data Laudo = 08/06/2026 15:02:24

Número do Laudo = [REDACTED]



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

DADOS DO SOLICITANTE:

DADOS DO PROPRIETARIO



NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
------	----------	----------	--------

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	TOYOTA	TOYOTA COROLLA XEI 20
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024	0	BRANCA			38231

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SAMUEL VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

Vistoriador

Auxiliar Conferente



SAMUEL VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 57.654.343/0001-97

ENDEREÇO: RUA ALBERTO POGGIO, 70

TELEFONE: (19) 2181-2666

DATA VISTORIA: 08/06/2026 15:02:24

Número da Vistoria: [REDACTED]



APROVADO

HODÔMETRO KM




LACRE DA PLACA



PLACA TRASEIRA



PLACA DIANTEIRA



PANORÂMICA




DIANTEIRA DIREITA 90°





TRASEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO





TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA





SAMUEL VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 57.654.343/0001-97

ENDEREÇO: RUA ALBERTO POGGIO, 70

TELEFONE: (19) 2181-2666

DATA VISTORIA: 08/06/2026 15:02:24

Número da Vistoria




APROVADO

COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA




CHASSI



MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO





TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO





PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO





SAMUEL VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 57.654.343/0001-97

ENDEREÇO: RUA ALBERTO POGGIO, 70

TELEFONE: (19) 2181-2666

DATA VISTORIA: 08/06/2026 15:02:24

Número da Vistoria: [REDACTED]



APROVADO


VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



DOC. DO VEÍCULO




Vistoriador

[REDACTED]



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente