



JVL VISTORIA OFICIAL
CNPJ: 11.657.224/0001-97
ENDEREÇO: RUA , 19
TELEFONE: (19) 36083-214
DATA VISTORIA: 03/06/2026 10:49:05

Número da Vistoria =



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
STELLANTIS LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	17.464.972/0001-30	36083214	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			6	GASOLINA	RAM	RAM/RAMPAGE RT GAS
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2025	2025	0	CINZA		0	12887
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a JVL VISTORIA VEICULAR EIRELI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



JVL VISTORIA OFICIAL

CNPJ: 11.657.224/0001-97

ENDEREÇO: RUA , 19

TELEFONE: (19) 36083-214

DATA VISTORIA: 03/06/2026 10:49:05

Número da Vistoria



APROVADO

DOC. DO VEÍCULO




GRAVACAO PARA BRISA




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO






JVL VISTORIA OFICIAL
CNPJ: 11.657.224/0001-97
ENDEREÇO: RUA , 19
TELEFONE: (19) 36083-214
DATA VISTORIA: 03/06/2026 10:49:05

Número da Vistoria = [REDACTED]




APROVADO

VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



LACRE DA PLACA



PLACAS OK



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



CAIXA DE ESTEPE



ASSOALHO LADO DIREITO OK



ASSOALHO LADO ESQUERDO OK






JVL VISTORIA OFICIAL
CNPJ: 11.657.224/0001-97
ENDEREÇO: RUA , 19
TELEFONE: (19) 36083-214
DATA VISTORIA: 03/06/2026 10:49:05

Número da Vistoria = [REDACTED]



APROVADO


MOTOR




HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CHASSI




ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA






JVL VISTORIA OFICIAL
CNPJ: 11.657.224/0001-97
ENDEREÇO: RUA , 19
TELEFONE: (19) 36083-214
DATA VISTORIA: 03/06/2026 10:49:05

Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO


COLUNA CENTRAL ESQUERDA




ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA






JVL VISTORIA OFICIAL
CNPJ: 11.657.224/0001-97
ENDEREÇO: RUA , 19
TELEFONE: (19) 36083-214
DATA VISTORIA: 03/06/2026 10:49:05

Número da Vistoria = [REDACTED]



APROVADO


COL CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COL DIANTEIRA DIREITA




COL CENTRAL DIREITA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PANORÂMICA





JVL VISTORIA OFICIAL
CNPJ: 11.657.224/0001-97
ENDEREÇO: RUA , 19
TELEFONE: (19) 36083-214
DATA VISTORIA: 03/06/2026 10:49:05

Número da Vistoria - [REDACTED]



APROVADO

LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA ESQUERDA 90°





JVL VISTORIA OFICIAL
CNPJ: 11.657.224/0001-97
ENDEREÇO: RUA , 19
TELEFONE: (19) 36083-214
DATA VISTORIA: 03/06/2026 10:49:05

Número da Vistoria - [REDACTED]



APROVADO

TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



LATERAL ESQUERDA



CARROCERIA



ETIQUETA VIS MOTOR





TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



NÚMERO DO CÂMBIO



ORIGINALIDADE DA PINTURA




VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente