

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03

Telefone: (11) 2838--0000 -

Resultado:

APROVADO

Número

Data

Página:

1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:

BRABUS BARRA FUNDA

CNPJ/CPF Solicitante:

05582269000228

Proprietário:

PRYSLLA LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF Proprietário:

08.303.756/0001-11

Dados do Veículo

Marca/Modelo:MITSUBISHI | MITSUBISHI TRITON SPORT
HPE S**Combustível:**

DIESEL

Placa:**Data Emissão CRLV:****Kilometragem:**

59491

Renavam:**Fabricação/Modelo:**

2024 / 2025

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:**Motor BIN:**

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Não original/outro tipo

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

Não original/outro tipo

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Não original/outro tipo

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

Não original/outro tipo

DO BATENTE DA PORTA:

Original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Não original/outro tipo

DO ASSOALHO:

Original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Não original/outro tipo

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Não original/outro tipo

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Não original/outro tipo

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.


Observações

VEÍCULO BLINDADO.


O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 22 DE JUNHO DE 2026


Dianteira




Traseira



Placa




Hodômetro



Documento




Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 22 DE JUNHO DE 2026


Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito




Teto




Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda




Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03

Telefone: (11) 2838--0000 -

Resultado:

APROVADO

Núm

Data: 22/06/2026

Página: 4 de 4


Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 22 DE JUNHO DE 2026