Vistoria Cautelar Premium

Vistocar

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Conforme [redacted]

Dados

Realizado Em:	02/06/2026 14:40	**O.S** [redacted]	**CNPJ:** 43.269.688/0001-12
Vistoriador: [redacted]		**Analista:** Nenhum Analista	

Dados do solicitante

Nome:	**CPF/CNPJ:**

Dados do proprietário

Nome do proprietário:	**CPF/CNPJ:**

Dados do veículo

Placa: [redacted]	**Marca:** CAOACHERY	**Modelo:** TIGGO3X PRO TA	**Tipo:** UTILITARIO
Fabricação/Modelo: 2021 / 2022	**Quilometragem:**	**Cidade:** JUNDIAI	**UF Atual:** SP
CRLV:	**Nº do lacre:** QR CODE	**Tipo de lacre:** MERCOSUL	**Renavam:** [redacted]

Dados do veículo (BIN)		Dados do veículo (Atual)	
Chassi (BIN [redacted]		**Chassi (Atual** [redacted]	
Motor (BIN) [redacted]		**Motor (Atual)** [redacted]	
Combustível (BIN):	ALCOOL/GASOLINA	**Combustível (Atual):**	ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN):	BRANCA	**Cor (Atual):**	BRANCA
Cambio (BIN):		**Cambio (Atual):**	

DESTAQUES ★

FRONTAL 45°

TRASEIRA 45°

CHASSI

Vistocar
CNPJ: 43.269.688/0001-12
Telefone: 1148613322
E-mail: vistocarmogi@hotmail.com.br
Av Governador Adhemar De Barros, Nº 831.0 - (11) 4861-3322,
Mogi Das Cruzes, CEP: 08735075

[redacted]

Fotos do veiculo

IDENTIFICAÇÃO

MOTOR

GRAVAÇAO DOS VIDROS

ETIQUETA BATENTE DA PORTA

ETIQUETA DO MOTOR

PLACA TRASEIRA

LACRE

HODOMETRO

Vistocar
CNPJ: 43.269.688/0001-12
Telefone: 1148613322
E-mail: vistocarmogi@hotmail.com.br
Av Governador Adhemar De Barros, Nº 831.0 - (11) 4861-3322,
Mogi Das Cruzes, CEP: 08735075

ESTRUTURAL

COLUNAS DA PORTA ESQUERDA

CAIXA DE AR ESQUERDA

COLUNAS DA PORTA DIREITA

CAIXA DE AR DIREITA

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

PAINEL TRASEIRO

CAIXA DE ESTEPE

ALMA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO

Vistocar

CNPJ: 43.269.688/0001-12

Telefone: 1148613322

E-mail: vistocarmogi@hotmail.com.br

Av Governador Adhemar De Barros, Nº 831.0 - (11) 4861-3322,

Mogi Das Cruzes, CEP: 08735075

LONGARINA DIANTERIA ESQUERDA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL FRONTAL SUPERIOR

PAINEL FRONTAL INFERIOR

COLUNA ESQUERDA (A)

COLUNA ESQUERDA (B)

COLUNA ESQUERDA (C)

COLUNA DIREITA (A)

COLUNA DIREITA (B)

Vistocar

CNPJ: 43.269.688/0001-12

Telefone: 1148613322

E-mail: vistocarmogi@hotmail.com.br

Av Governador Adhemar De Barros, Nº 831.0 - (11) 4861-3322,

Mogi Das Cruzes, CEP: 08735075

COLUNA DIREITA (C)

Checklist

CHASSI:

- CHASSI: **CHASSI DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

MOTOR:

- NÚMERO DO MOTOR: **NUMERAÇÃO DO MOTOR DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

IDENTIFICAÇÃO:

- ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

Observações Adicionais

veiculo vistoriado apresenta:
-reparos de funilaria e pintura

Vistocar
CNPJ: 43.269.688/0001-12
Telefone: 1148613322
E-mail: vistocarmogi@hotmail.com.br
Av Governador Adhemar De Barros, Nº 831.0 - (11) 4861-3322,
Mogi Das Cruzes, CEP: 08735075

Responsável: Vistocar Evc Laudos E Vistorias Ltda

Emitido por: Vistocar

Ativos importantes.

A vistoria é valida por um prazo de 24 horas após o término do laudo. A empresa não se responsabiliza por danos causados após a inspeção. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu automóvel usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso, ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil. Os seguintes itens não são verificados no laudo de vistoria cautelar: peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças. Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freios ABS, Airbag, computador de bordo e sistemas eletrônicos Atenção! O laudo de vistoria cautelar apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.

Vistocar
CNPJ: 43.269.688/0001-12
Telefone: 1148613322
E-mail: vistocarmogi@hotmail.com.br
Av Governador Adhemar De Barros, Nº 831.0 - (11) 4861-3322,
Mogi Das Cruzes, CEP: 08735075

Company Confer
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA GOLD

[redacted]

[redacted]

CONFIDENCIAL PARA: Vistocar Evc Laudos E Vistorias Ltda

REALIZADA EM: 02/06/2026 às 13:28

[redacted]

CHERY
TIGGO3X PRO TA

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [redacted]	**Marca/Modelo:** CAOACHERY / TIGGO3X PRO TA	
Chassi [redacted]	**Motor** [redacted]	**Combustível:** Alcool / Gasolina
Cor: Branca	**Tipo de veículo:** Utilitario	**Município/UF:** JUNDIAI / SP
Ano fabricação: 2021	**Ano modelo:** 2022	**UF de Origem:** SP
UF Faturado: SP	**Caixa de câmbio:**	**Situação:** CIRCULACAO
Espécie: Misto	**Lotação:** 5	**Potência:** 102
Carroceria:	**Cilindradas:** 998	**Procedência:** Nacional
Situação Chassi: Normal	**Capacidade carga:** 163	**Eixo traseiro:** 0
Terceiro eixo: 0	**Documento importadora:**	**Identidade importadora:** 0
Número DI: 0	**Fabricante:**	**Segmento:** Não Identificado
Grupo modelo veículo: Não Identificado/Cadastrado	**Capacidade máxima tração:**	**Peso bruto:** 163
	Última atualização: 2024-10-08	

Informações do veículo - Base Nacional

Plac [redacted]	**Situação:** CIRCULAÇÃO	
Marca/Modelo: CAOACHERY / TIGGO3X PRO TA	**Tipo de veículo:** UTILITARIO	
Montagem: NãO APLICAVEL	**Ano fabricação/Ano modelo:** 2021 / 2022	
Procedência: NACIONAL	**Município/UF:** JUNDIAI / SP	
Chassi: [redacted] NORMAL	**Motor:** [redacted]	
Renavan [redacted]	**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA	
Cor: BRANCA	**Capacidade de passageiros:** 5	
Espécie: MISTO	**Cilindradas:** 998	
Peso bruto(PBT): 1.63	**Peso bruto(CMT):** 1.63	
Potência: 102	**Capacidade de carga:** 0.37	
Eixo: 2	**Eixo Traseiro Dif:** 0	
Eixo auxiliar: 0		

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA, CONSTA RENAINF

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi : [redacted]
Origem : Nacional
Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai
País : Nacional
Montadora : CAOA chery
Categoria : Utilitario
Marca : Chery
Modelo : CAOACHERY/TIGGO3X PRO TA
Versão : CAOACHERY/TIGGO3X PRO TA
Carroceria : Não Identificado
Ano Fabricação : 2021
Ano Modelo : 2022
Cilindradas : 998
Combustível : Alcool / Gasolina

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: CAOACHERY / TIGGO3X PRO TA
Tipo de veículo: UTILITARIO
Categoria: PARTICULAR
Ano fabricação/Ano modelo: 2021 / 2022
Procedência: NACIONAL
Município/UF: JUNDIAI / SP
Chassi: [redacted] NORMAL
Motor: [redacted]
Renavam: [redacted]
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA
Capacidade de passageiros:
Potência:
Cilindradas:
Espécie:
Capacidade de carga:

Informações de proprietário

Proprietário Atual: [redacted]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz
IPVA: Consultar Detran / Sefaz
Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO
DER: R$ 131,46

Multas: R$ *
IPVA: R$ *
Licenciamento: R$ 0,00

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta
Restrição Tributária: Nada consta
Restrição Financeira: ALIENAÇÃO
Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta
Restrição Judiciária: Nada consta
Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Nada Consta

RENAINF

[redacted]A

Veículo: 200118 - CAOACHERY/TIGGO3X PRO TA

Local da infração: BR135 KM 62130 CURVELO BO RD

Auto de infraçã[redacted]

Exigibilidade: Sim

Cód. Infração: 7455

Orgão: 113200

Cadastrado em: 29/01/2026

Cód. Município de emplacamento: 6619

Cód. Município da infração: 4417

Emissão da penalidade: 06/04/2026

Data da infração: 22/01/2026

Hora da infração: 15:16

UF Jurisdição do veículo: SP

Velocidade permitida: 60,00

Medição considerada: 0,00

Medição real: 78,00

Tipo de autuação: Manual

Valor da infração: 130,16

Valor pago: 0,00

[redacted]

Placa: [redacted]

Veículo: 200118 - CAOACHERY/TIGGO3X PRO TA

Local da infração: SP 055 KM 137 METROS 150

Auto de infraçã[redacted]

Exigibilidade: Sim

Cód. Infração: 7455

Orgão: 126200

Cadastrado em: 22/12/2025

Cód. Município de emplacamento: 6619

Cód. Município da infração: 7115

Emissão da penalidade: 07/04/2026

Data da infração: 26/11/2025

Hora da infração: 18:13

UF Jurisdição do veículo: SP

Velocidade permitida: 40,00

Medição considerada: 0,00

Medição real: 53,00

Tipo de autuação: Eletronico

Valor da infração: 130,16

Valor pago: 0,00

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/

Gravame

Chassi [redacted]

[redacted]

UF: SP

Documento Financiado: 1

Nome Agente: FINANCEIRA ALFA SA CFI

Documento Agente: 17.167.412/0001-13

Data Vigência Contrato: 18/09/2029

Número Gravame: [redacted]

Município: 6619 - JUNDIAI

Ano Veículo: 2022/2021

Número Contrato [redacted]

Tipo Restrição: Alienacao Fiduciaria

Data Inclusão: 18/09/2024

Data Emissão: 08/10/2024

UF Gravame: SP

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLAC[redacted]A
S BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLAC[redacted] NAS BASES CONSULTADAS

SEGURALTA

Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

Clique aqui para cotar



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 43.269.688/0001-12** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 43.269.688/0001-12 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 43.269.688/0001-12 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.