



ZOOM VISTÓRIAS TÉCNICAS II

CNPJ: 41.238.480/0001-00
ENDEREÇO: RUA DOM NERY, 881
TELEFONE: (19) 38493-056
DATA VISTORIA: 11/04/2023 12:14:10

Número da Vistoria =



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
000			1	ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP RENEGADE LNGTD AT
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2019	2020	0	CINZA		0	000
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
A GRAVAÇÃO DO Nº NOS VIDROS:	✓ OK	
A PINTURA NA REGIÃO DO CHASSI ENCONTRA-SE:	✓ OK	
A PLACA E TARJETA ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO(ETA) ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
LEILÃO	✓ OK	
O LACRE ENCONTRA-SE:	✓ OK	
O NUMERO DO CAMBIO ENCONTRA-SE:	✓ OK	
REPAROS ESTRUTURAIS:	✓ OK	



A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a BG VISTÓRIAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



ZOOM VISTORIAS TÉCNICAS II


CNPJ: 41.238.480/0001-00
ENDEREÇO: RUA DOM NERY, 881
TELEFONE: (19) 38493-056
DATA VISTORIA: 11/04/2023 12:14:10

Número da Vistoria




APROVADO

ETIQUETA DO MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO






HODÔMETRO KM



MOTOR




LACRE DA PLACA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA






PAINEL TRASEIRO EXTERNO



EIXO TRASEIRO NUMERAÇÃO OK



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



CARROCERIA





ZOOM VISTORIAS TECNICAS II
CNPJ: 41.238.480/0001-00

Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Assinatura do Vistoriador



Número da Vistoria =



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

OBSERVAÇÃO: