



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR :



DADOS DO CLIENTE

Nome: STEEL CAR IMPORTS LTDA

CPF/CNPJ: 48111797000120

Telefone: (11) 2100-1233

E-mail: ESLUCAS@TERRA.COM.BR



DADOS DO VEÍCULO

Marca: I

Modelo: VOLVO XC60 T8 INSCRIPT

Ano Fab. / Modelo: 2021 / 2021

Cor: PRETA

Placa: [REDACTED]

Município: SÃO PAULO-SP

Combustível: GASOLINA/ELETRICO

KM: 78.016

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] ✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] ✓
Câmbio	Não informado	Não informado	Não informado ✓



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

⚠ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ ETA ASSOALHO - NÃO OBRIGATÓRIO (VEÍCULOS NACIONAIS ANT. 1989 E POST. 1999 E VEÍCULOS IMPORTADOS)

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ VEÍCULO BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ PLACA DENTRO DOS PADRÕES

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

- ✓ PLACA DENTRO DOS PADRÕES

8 - ESTRUTURA VEICULAR

- ✓ ASSOALHO DO PORTA MALAS - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE ESTEPE - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA DIREITA (A) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA DIREITA (B) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA DIREITA (C) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA ESQUERDA (A) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA ESQUERDA (B) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA ESQUERDA (C) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PAINEL CORTA FOGO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PAINEL DIANTEIRO INF./SUP. - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PAINEL TRASEIRO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PARA-LAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PARA-LAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO - SEM AVARIAS APARENTES

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS


CHASSI




DIANTEIRA 45°



MOTOR




PLACA



HODÔMETRO



CRLV



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



TRASEIRA 45°




CINTO DE SEGURANÇA



CAIXA DE AR ESQUERDA



LACRE



PAINEL TRASEIRO



ASSOALHO DO PORTA MALAS



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



TORRE AMORT. DIANTEIRA



TORRE AMORT. DIANTEIRA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA




PAINEL DIANTEIRO





ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

- A POTÊNCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS, NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES APÓS A REALIZAÇÃO DESTA VISTORIA. A VALIDADE DESTES DOCUMENTOS É APENAS NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA.
- OS ITENS ANALISADOS NESTA VISTORIA OBSERVAM APENAS REGIÕES VISÍVEIS, QUE PODEM SER ANALISADAS SEM A DESMONTAGEM DE PEÇAS.
- RESSALTAMOS QUE: AS COMPANHIAS DE SEGUROS POSSUEM SEUS PRÓPRIOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. POR TANTO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA.
- DISPONIBILIZAMOS NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA. NO ENTANTO, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASE DE TERCEIROS.
- NÃO AVALIAMOS A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DE BOLSAS DE AIRBAG DOS VEÍCULOS, NEM VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO NO HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.
- OS ITENS ANALISADOS NESTA VISTORIA SÃO APENAS OS INDICADOS NESTE DOCUMENTO, DE ACORDO COM O SERVIÇO CONTRATADO, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA.

POTENCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS SAO CAETANO

CNPJ: 61.267.539/0001-04

Telefone: (11) 9773-29976

Endereço: Avenida Goiás, 2538
Santo Antônio - São Caetano do Sul/SP

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a POTENCIA

VISTORIAS AUTOMOTIVAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a POTENCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

CÓDIGO: [REDACTED]
DATA: 22/06/2026 14:16
IMPRESSÃO 22/06/2026 15:49

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:**BASE ESTADUAL**

ANO FABRICAÇÃO:	2021	ANO MODELO:	2021
MARCA / MODELO:	I/VOLVO XC60 T8 INSCRIPT	COR:	PRETA
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA/ELETRICO	ESPÉCIE:	MISTO
TIPO VEÍCULO:	CAMIONETA	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
CILINDRADAS:	1969	POTÊNCIA:	408
CAPAC. DE CARGA:	55	CMT/PBT:	480/270
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	04/02/2025	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICÍPIO PLACA:	SAO PAULO-SP	RENAVAM:	[REDACTED]
CHASSI:	[REDACTED]	SITUAÇÃO VEICULO:	CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Não Informado	Nº MOTOR:	[REDACTED]
------------------	---------------	-----------	------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	[REDACTED]
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
--------------	-------------	--------------	-------------

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: 0,00
DER: 0,00
DERSA: 0,00
CETESB: 0,00
DPVAT: 0,00
LICENCIAMENTO: 0,00

MUNICIPAIS: 0,00
POL. ROD. FEDERAL: 0,00
RENAINF: 0,00
IPVA: 0,00
MULTAS: 0,00

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIO

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:

MARCA/MODELO: I/VOLVO XC60 T8 INSCRIPT

ANO FAB/MODELO: 2021/2021

COR: Preta

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO

TIPO DE VEÍCULO: Camioneta

ESPÉCIE: Misto

MUNICÍPIO / UF: SAO PAULO / SP

UF ORIGEM: ES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:

POTÊNCIA: 408

CAMBIO:

CAP. MAX. TRAÇÃO: 480.0

CILINDRADAS: 1969

TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL

SITUAÇÃO CHASSI: N

SITUAÇÃO VEÍCULO: S

NUMERO EIXOS: 2

PESO BRUTO TOTAL: 270.0

NUM. TERC. EIXO:

CAP. DE CARGA: 55.0

NUM. EIXO TRAS.:

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA: NÃO

ROUBO E FURTO: NÃO

RENAINF (MULTAS): NÃO

INDICADOR ALARME: NÃO

RECALL: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO

RENAJUD: NÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE CSV

 **FORAM ENCONTRADOS 1 CSV EMITIDO(S)**

IDENTIFICAÇÃO:

 **BAIXAR CSV**

RECALL

 **NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.**

ROUBO E FURTO

 **NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO**

 **NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS**

LEILÃO

 **NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.**

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 **NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.**

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

 **FORAM ENCONTRADOS OUTROS ALERTAS!**

LAUDO MÉDIA MONTA / GRANDE MONTA / GNV / ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS / SINISTRO RECUPERADO

OBSERVAÇÃO: VERIFIQUE O MOTIVO DA EMISSÃO DO CSV. ALGUNS CASOS PODEM INDICAR MÉDIA OU GRANDE MONTA.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**POTENCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS SAO CAETANO LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.