



Laudo Cautelar

✓ Aprovado

Auto Vistoria

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 01/06/2026 09:14

O.S:

CNPJ: 09650033000232

Vistoriado

Analista: Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome: HM PREMIUM

CPF/CNPJ: 07161046000131

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa: Marca: JEEP Modelo: COMPASS LONG TF Tipo: CAMIONETA

Fabricação/Modelo: 2022 / 2022 Quilometragem: 81799 Cidade: BIGUACU UF Atual: SC

CRLV: Nº do lacre: Tipo de lacre: Renavam:

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN)

Chassi (Atual)

Motor (BIN)

Motor (Atual)

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): PRATA

Cor (Atual): PRATA

Cambio (BIN):

Cambio (Atual):

DESTAQUE



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

Auto Vistoria

CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700

AUTOMOVEL




LACRE



TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO



DIANTEIRA ESQUERDA



PANORÂMICA



DIANTEIRA DIREITA



EIQUETA 1



CHASSI

Auto Vistoria

CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700



ETIQUETA 2



COFRE



Nº DO MOTOR



PARABRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO

Auto Vistoria

CNPJ: 09650033000232


Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, São José, CEP: 88102700

AUTO

VISTOR



VISTORIA

Historia veicular

CRVCRLV

Checklist

ASSOALHO:

- ✓ CENTRAL: **ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO: **ORIGINAL**

COLUNAS:

- ✓ CENTRAL: **ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRA: **ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRA: **ORIGINAL**

CHASSI:

- ✓ NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

CARROCERIA:

- ✓ CAIXA DE RODA: **ORIGINAL**
- ✓ FOLHA LATERAL: **ORIGINAL**

ETIQUETAS:

- ✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR: **ORIGINAL**
- ✓ BATENTE DA PORTA: **ORIGINAL**

LONGARINAS:

- ✓ DIANTEIRA: **ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRA: **ORIGINAL**

MOTOR:

- ✓ : **DENTRO DOS PADRÕES**

PAINEL:

- ✓ CORTA FOGO: **ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO: **ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO: **ORIGINAL**

HODÔMETRO:

- ✓ : **OPERANTE**

PLACA:

- ✓ PLACA: **DENTRO DOS PADRÕES**


TETO:

- ✓ : **ORIGINAL**


VIDROS:

- ⚠ PARABRISAS: **SUBSTITUÍDO**
- ✓ DIANTEIRO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO DIREITO: **ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO DIREITO: **ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO/ VIGIA: **ORIGINAL**


Croqui



Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)



Esquerda (Interna)


Auto Vistoria

CNPJ: 09650033000232


Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com


Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700




Direita (Interna)




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

39 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição: Repintado

55 Para-lama dianteiro direito

Descrição: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA.

34 Capô

Descrição: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA.

ESQUERDA (EXTERNA)

DIREITA (EXTERNA)

TETO (EXTERNO)

Auto Vistoria

CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700



AUTO
VISTORIA
Vistoria veicular

Responsável: [REDACTED]

Emitido por: Auto Vistoria



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Auto Vistoria

CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, São José, CEP: 88102700





REALIZADA EM: 01/06/2026 às 08:45



Jeep
COMPASS LONG TF

Dados de Fabricação do Veículo

Placa:		Marca/Modelo:	JEEP / COMPASS LONG TF
Chassi:		Moto:	
Cor:	Prata	Combustível:	Alcool / Gasolina
Ano fabricação:	2022	Município/UF:	BIGUACU / SC
UF Faturado:	SC	UF de Origem:	Null
Espécie:	Misto	Situação:	CIRCULACAO
Carroceria:		Potência:	185
Situação Chassi:	Normal	Procedência:	Nacional
Terceiro eixo:	0	Eixo traseiro:	0
Número DI:	0	Identidade importadora:	0
Grupo modelo veículo:	Não Identificado/Cadastrado	Segmento:	Não Identificado
		Peso bruto:	198
		Capacidade máxima tração:	
		Última atualização:	2024-12-16

Informações do veículo - Base Nacional

Placa:		Situação:	CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo:	JEEP / COMPASS LONG TF	Tipo de veículo:	CAMIONETA
Montagem:	NÃO APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo:	2022 / 2022
Procedência:	NACIONAL	Município/UF:	BIGUACU / SC
Chassi:		Moto:	
Renava:		Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
Cor:	PRATA	Capacidade de passageiros:	5
Espécie:	MISTO	Cilindradas:	1332
Peso bruto(PBT):	1.98	Peso bruto(CMT):	2.38
Potência:	185	Capacidade de carga:	0.4
Eixo:	2	Eixo Traseiro Dif:	0
Nº carroceria:		Eixo auxiliar:	0
Número da			

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA, CONSTA RENAINF



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]

Marca/Modelo: JEEP / COMPASS LONG TF

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: [REDACTED] NORMAL

Renava [REDACTED]

Cor: PRATA

Potência: 185

Peso bruto(PBT): 198

Espécie: MISTO

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: CAMIONETA

Ano fabricação/Ano modelo: 2022 / 2022

Município/UF: BIGUACU / SC

Motor: [REDACTED]

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1332

Peso bruto(CMT): 238

Capacidade de carga: 40

Carroceria: 92050913



Informações de proprietário

Proprietário Atual: [REDACTED]



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: CONSTA DEBITO

Licenciamento: CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ 2.919,85

Licenciamento: R\$ 149,37

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: ALIENAÇÃO

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

RENAINF

ALIENAÇÃO / RENAINF

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sc.gov.br/veiculos/consultas/>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 09.650.033/0002-32** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 09.650.033/0002-32 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 09.650.033/0002-32 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.