

**LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR**


Placa		Data	2026-04-23	Laudo	
Cidade / UF	CAMPINAS-SP / SP	Marca	TOYOTA	Modelo	COROLLA GRS
Ano Fabricado / Modelo	2024 / 2024	Cor	BRANCA	Renavam	
Lacre da Placa	MERCOSUL	Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Hodômetro	25649
Loja		Digitador		Vistoriador	

Veículo**BIN**

Chassi Nº



Motor Nº

**Por ocasião dos exames, o veículo encontrava-se com:****A Numeração do Chassi**

- ✓ Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante

A Numeração do Motor

- ✓ Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante
- ✓ Gravação sem vestígios aparente de procedimento de adulteração
- ✓ Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

Etiqueta Online Obrigatória (ETA) - Compartimento do Motor

- ✓ Original / Dentro dos padrões do fabricante

Etiqueta Online Obrigatória (ETA) - Batente da Porta

- ✓ Original / Dentro dos padrões do fabricante

Etiqueta Online Obrigatória (ETA) - Piso / Assoalho

- ✓ Original / Dentro dos padrões do fabricante

Gravação do chassi - Pára-Brisa

- ✓ Original / Dentro dos padrões do fabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Esquerda Dianteira

- ✓ Original / Dentro dos padrões do fabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Esquerda Traseira

- ✓ Original / Dentro dos padrões do fabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Direita Dianteira

- ✓ Original / Dentro dos padrões do fabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Direita Traseira

- ✓ Original / Dentro dos padrões do fabricante

Gravação do chassi - Vidro Lateral Direito Traseiro**Gravação do chassi - Vidro Lateral Esquerdo Traseiro****Gravação do chassi - Vidro Traseiro**

- ✓ Original / Dentro dos padrões do fabricante

A numeração do Câmbio

- ⚠ Sem campo visual suficiente para fotografar, razão porque a referida fotografia não acompanha o laudo

Lacre da Placa

- ✓ Lacre sem vestígios de violação

Registro ou Histórico de Leilão / Salvado / Sinistro

✓ Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo). Importante: a Vistos Vistorias, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados

Observação:




FOTOGRAFIAS ILUSTRATIVAS




Frete




Traseira




Chassi



Motor



Lacre



Hodômetro



Extra 1



Extra 2



Extra 3



Extra 4

Vistoriador: [REDACTED]

AutoLaudo