RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 25/06/2026 17:11:30

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	FANIN MOTORS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
PRORAC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO


Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]			3	DIESEL	CADILLAC	I/CADILLAC ESCALADE ESV
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2022	2023		CINZA	[redacted]		27569

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a EDUARDO & ROBSON AUTOMOVEIS LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 25/06/2026 17:11:30


Número da Vistoria = [redacted]

EM CONFORMIDADE

CHASSI




MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



LACRE DA PLACA



RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 25/06/2026 17:11:30

Número da Vistoria = [redacted]

EM CONFORMIDADE

HODÔMETRO KM



PANORÂMICA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 25/06/2026 17:11:30

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 25/06/2026 17:11:30

Número da Vistoria = [redacted]

EM CONFORMIDADE

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



DOC. DO VEÍCULO



Vistoriador


[redacted]

RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
RUA PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117 A - VL BOA VISTA - BARUERI - SP

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]