



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DAHRUJ BYD INTERLAGOS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
CMD BD COMERCIO DE AUTOMOVEIS ELETRICOS LTDA	46.621.491/0015-94	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			1	GASOLINA	HONDA	I/HONDA CIVIC COUPE SI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2015	2015	0	PRETA		0	00
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENA LESTE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS


Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



DIANTEIRA



TRASEIRA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE







PAINEL TRASEIRO EXTERNO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




PAINEL TRASEIRO INTERNO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA





LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




TORRE AMORTECEDOR DIREITO




COMPARTIMENTO DO MOTOR




MOTOR



DOC. DO VEÍCULO




ETIQUETA VIS COLUNA




HODÔMETRO KM




LACRE DA PLACA




LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CHASSI



Vistoriador

[REDACTED]