



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DAHRUJ JEEP INTERLAGOS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
VENTUNO DAHRUJ JEEP INTERLAGOS	88.774.455/5555-55	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			1	ALCOOL/GASOLINA FORD		I/FORD FOCUS S AT 2.0 S
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2014	2015	0	PRETA		0	116534
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro	

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENA LESTE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



DIANTEIRA



TRASEIRA



HODÔMETRO KM




DOC. DO VEÍCULO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LACRE DA PLACA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA





CHASSI




LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA VIS MOTOR



Vistoriador

[REDACTED]