

Dados

Realizado Em: 19/05/2026 13:41 O.S: CNPJ: 23.528.044/0001-94

Vistoriador: Analista: Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome: Codonho Motors L CPF/CNPJ: 52641617000190

Dados do proprietário

Nome do proprietário: CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa: Marca: I Modelo: LR R.R SPT 5.0 SC AB D Tipo: UTILITARIO

Fabricação/Modelo: 2015 / 2015 Quilometragem: 101684 Cidade: SAO PAULO UF Atual: SP

CRLV: Nº do lacre: qr code Tipo de lacre: Renavam:

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN)

Motor (BIN)

Combustível (BIN): GASOLINA

Cor (BIN): PRETA

Cambio (BIN):

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual)


Motor (Atual)

Combustível (Atual): GASOLINA


Cor (Atual): PRETA

Cambio (Atual):


DESTAQUE



FRENTE.




TRASEIRA.




CHASSI

AUTOMOVEL




Nº DO MOTOR




HODÔMETRO




PLACA




LACRE




ETIQUETA ETA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



DATA DO CINTO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6

Checklist

GRAVAÇÃO DO Nº DO CHASSI NOS VIDROS:

✓ GRAVAÇÃO DO Nº DO CHASSI NOS VIDROS: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

ETIQUETA ETA:

✓ ETIQUETA ETA: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ NUMERAÇÃO DO CHASSI: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

ESTRUTURA:

✓ ESTRUTURA: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ NUMERAÇÃO DO MOTOR: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

Nº CÂMBIO:

⚠ NUMERAÇÃO DE CÂMBIO: **OBSTRUÍDO**

Observações Adicionais

Veículo blindado

UP Vistoria Veicular

CNPJ: 23.528.044/0001-94

Telefone: 1123741095

E-mail: scarvalho@upvistoria.com.br

Rua Jurubatuba, Nº 1541.0 - Centro, São Bernardo do Campo, CEP: 09725011



Responsável



Emitido por: UP Vistoria Veicular



AVISOS IMPORTANTES!

Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais). Não nos responsabilizamos por itens mecânicos, hidráulicos ou elétricos do veículo e também peças que fazem parte da estrutura e que se encontrem ocultas no momento da avaliação, pois não possuímos autorização do cliente para desmontar para-choques ou outras peças inclusas à carroceria dos veículos analisados.

UP Vistoria Veicular

CNPJ: 23.528.044/0001-94

Telefone: 1123741095

E-mail: scarvalho@upvistoria.com.br

Rua Jurubatuba, Nº 1541.0 - Centro, São Bernardo do Campo, CEP: 09725011