

**AUTO REMARK**

CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 30/06/2026 19:49:23

Número da Vistoria

**VISTORIA CAUTELAR**

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO



NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	AUDI	I/AUDI A4 2.0TFSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2023		PRETA			26097
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CENTRAL VISTORIA BARUERI LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



AUTO REMARK


CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 30/06/2026 19:49:23

Número da Vistoria = [REDACTED]




APROVADO

LACRE DA PLACA



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS





AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 30/06/2026 19:49:23

Número da Vistoria




APROVADO

HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 30/06/2026 19:49:23

Número da Vistoria



APROVADO

CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO





AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 30/06/2026 19:49:23

Número da Vistoria




APROVADO

ETIQUETA DO CHASSI



COLUNA CENTRAL DIREITA




CHASSI




CARROCERIA



ETIQUETA DO MOTOR



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





AUTO REMARK

CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 30/06/2026 19:49:23

Número da Vistoria



APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



MOTOR





AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 30/06/2026 19:49:23

Número da Vistoria =




APROVADO


TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




GRAVACAO PARA BRISA




VIDRO TRASEIRO DIREITO




VIDRO DIANTEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO





AUTO REMARK


CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 30/06/2026 19:49:23

Número da Vistoria =



APROVADO

VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



Vistoriador



AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65

Número da Vistoria = [REDACTED]



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente




Número da Vistoria =



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

IGOR SOARES SANTOS

Vistoriador

Auxiliar Conferente