[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Aprovado

CLIENTE

[redacted]

DADOS DO VEÍCULO

Placa	[redacted]	**Renavam**	[redacted]
Marca/Modelo	MERCEDES BENZ MBENZ C200 AMG LINE	**Ano/Fabricação**	2023/2024
Cor	CINZA	**Cidade/UF**	Garça/SP
Chassi cadastrado	[redacted]	**Chassi vistoriado**	[redacted]
Motor cadastrado		**Motor vistoriado**	
Câmbio cadastrado	NÃOAVALIADO	**Câmbio vistoriado**	
Carroceria cadastrado		**Carroceria vistoriado**	





RESUMO DA ANÁLISE

Painel Interno	**Bom estado**	**Compartimento do motor**	**Bom**
Lateral esquerda	**Original**	**Lateral direita**	**Original**
Lacre da Placa	**Original**	**Número do Motor**	**Original**
Número do Chassi	**Original**	**Torre Direita**	**Original**
Torre Esquerda	**Original**	**Longarina Dianteira Esquerda**	**Original**
Longarina Dianteira Direita	**Original**	**Longarina Traseira Direita**	**Original**
Longarina Traseira Esquerda	**Original**	**Placa**	**Original**
Vidro dianteiro(Pára-Brisa)	**Original**	**Vidro da porta dianteira direita**	**Original**
Vidro da porta traseira direita	**Original**	**Vidro traseiro(Vigia)**	**Original**
Vidro da porta traseira esquerda	**Original**	**Vidro da porta dianteira esquerda**	**Original**
Etiqueta do Motor	**Original**	**Etiqueta do Batente da Porta**	**Original**
Etiqueta do assoalho(facultativo para veículos acima de 1999)	**Original**	**Etiqueta do Cinto de Segurança**	**Original**
Assoalho	**Original**	**Passou por algum leilão**	**Não**
Histórico de Roubo ou Furto?	**Não**	**Tem Restrição Judicial/Financeira?**	**Não**

[redacted]

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Aprovado

Passou por algum sinistro	**Não**

OBSERVAÇÃO

Aprovado

TERMO DE CONDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

[redacted]



Painel Interno



Compartimento do motor



Lateral esquerda



Lateral direita

[redacted]



Lacre da Placa QR CODE



Hodômetro 10334





Torre Direita



Torre Esquerda



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Dianteira Direita



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda





Vidro dianteiro(Pára-Brisa)



Vidro da porta dianteira direita



Vidro da porta traseira direita



Vidro traseiro(Vigia)



Vidro da porta traseira esquerda



Vidro da porta dianteira esquerda



Etiqueta do Motor



Etiqueta do Batente da Porta



Etiqueta do Cinto de Segurança



Assoalho



Para-lama Dianteiro Direito OK



Porta Dianteira Direita OK



Porta Traseira Direita OK



Para-lama Traseiro Direito OK



Porta Malas OK



Teto OK



Para-lama Traseiro Esquerdo OK



Porta Traseira Esquerda OK



Porta Dianteira Esquerda OK



Para-lama Dianteiro Esquerdo OK



Capô OK



Foto Extra 14



Porta Malas



Foto Extra 16