

VISTORIA CAUTELAR


CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP COMPASS LIMITED T
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	BRANCA			42874
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

PANORÂMICA




DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



LACRE DA PLACA





APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA







CHASSI




ETIQUETA DO CINTO




GRAVACAO PARA BRISA




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO




VIDRO TRASEIRO






APROVADO

VIDRO TRASEIRO DIREITO




VIDRO DIANTEIRO DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CARROCERIA






ETIQUETA DO MOTOR




ETIQUETA VIS MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CHASSI





APROVADO


CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO INTERNO




PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




MOTOR






COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 111



COLUNA CENTRAL ESQUERDA 110



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA 110



COLUNA DIANTEIRA DIREITA 110



COLUNA CENTRAL DIREITA 115



COLUNA TRASEIRA DIREITA 112





Número da Vistoria



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

