



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 05/06/2026 12:18:16

Número da Vistoria =



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS S/A

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
00		3		ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP RENEGADE LGTD T270
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	CINZA		00	34883
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	X ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a S VISTORIAS VEICULARES MOEMA EIRELLI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



LATERAL DIREITA



HODÔMETRO KM





COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



TETO COM 109



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA SUPERIOR ESQUERDA COM 76



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





TRASEIRA ESQUERDA 90°




CARROCERIA




TRASEIRA DIREITA 90°




GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO





VIDRO TRASEIRO



LACRE DA PLACA



CAIXA DE ESTEPE



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO





LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




PAINEL TRASEIRO INTERNO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA





COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CHASSI



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA SUPERIOR DIREITA COM 79



CAIXA DE AR LADO DIREITO





ASTRO VISTORIAS MOEMA


CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 05/06/2026 12:18:16

Número da Vistoria - [REDACTED]



APROVADO

MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA







LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR



ALMA PARA-CHOQUE DIANTEIRO





ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 05/06/2026 12:18:16

Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

