



ASTRO VISTORIAS MOOCA
CNPJ: 25.079.188/0001-36
ENDEREÇO: AVENIDA PAES DE BARROS, 3202
TELEFONE: (11) 96655-1548
DATA VISTORIA: 19/06/2026 15:07:21

Número da Vistoria =



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS S/A

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP RENEGADE LGTD T270
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	BRANCA		0	34754
Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados

Status	Descrição
✓ OK	100-CONDIÇÃO DA PLACA:
✓ OK	200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:
✓ OK	300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:
✓ OK	400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:
✓ OK	500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:
✓ OK	600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
✓ OK	700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CATX VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA





LATERAL ESQUERDA




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA





COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM



TRASEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO





LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



MOTOR



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA





ASTRO VISTORIAS MOOCA
CNPJ: 25.079.188/0001-36
ENDEREÇO: AVENIDA PAES DE BARROS, 3202
TELEFONE: (11) 96655-1548
DATA VISTORIA: 19/06/2026 15:07:21

Número da Vistoria - [REDACTED]




APROVADO

COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



CARROCERIA




ETIQUETA DO CINTO



CHASSI




ETIQUETA VIS MOTOR





COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL SUPERIOR






PAINEL INFERIOR





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

