



RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117
TELEFONE: (11) 4198-0559
DATA VISTORIA: 02/07/2026 17:03:05

Número da Vistoria = [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

FANIN MOTORS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME

CPF/CNPJ

TELEFONE

E-MAIL

NÃO INFORMADO


NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3	GASOLINA	M.BENZ	I/M.BENZ AMG GLC43 CO
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2021	2021		PRETA	[REDACTED]		47048
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a EDUARDO & ROBSON AUTOMOVEIS LTDA - EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 02/07/2026 17:03:05

Número da Vistoria = [REDACTED]



EM
CONFORMIDADE

DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559


DATA VISTORIA: 02/07/2026 17:03:05

Número da Vistoria =




EM
CONFORMIDADE

CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 02/07/2026 17:03:05

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

COLUNA CENTRAL DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



COMPARTIMENTO DO MOTOR





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 02/07/2026 17:03:05

Número da Vistoria - [REDACTED]




EM
CONFORMIDADE

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA VIS MOTOR




ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CINTO



CARROCERIA





RUSSO VISTORIAS MATRIZ

CNPJ: 08.614.263/0001-00

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117

TELEFONE: (11) 4198-0559

DATA VISTORIA: 02/07/2026 17:03:05

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE


CHASSI



MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



Vistoriador






RUSSO VISTORIAS MATRIZ
CNPJ: 08.614.263/0001-00
RUA PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117 A - VL BOA VISTA -
BARUERI - SP

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

RUA PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 117 A - VL BOA VISTA - BARUERI - SP