VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 30/06/2026 | 14:35
CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10 **Telefone:** (19) 3462-4028
Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	UF	CHASSI	FABRICANTE
[redacted]	SP	[redacted]	FIAT
MODELO	**COR**	**ANO FAB**	**ANO MOD**
TORO VOLC T270 AT6	CINZA	2024	2025
COMBUSTÍVEL	**RENAVAM**	**MOTOR**	
ALCOOL/GASOLINA	[redacted]		



RESUMO

ESTRUTURA	IDENTIFICAÇÃO	PINTURA	MOTOR	CHASSI
✓	✓	✓	✓	✓

ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI	NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO
NÃO CONSTA COMO ROUBADO	NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO
O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"	NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES
NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO	NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS
NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO	DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS
NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS	NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES
NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA	

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 30/06/2026 | 14:35
CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10 **Telefone:** (19) 3462-4028
Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

PROPRIETÁRIO

[redacted]

DOCUMENTO

VISTORIA

VISTORIA
CAUTELAR - VISTORIA VEICULAR

ID
[redacted]

DATA
30/06/2026

HORA
14:35

UNIDADE
LOOK CAR - AMERICANA

CLIENTE
PARTICULAR

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
OK

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
OK

PAINEL
OK

COLUNA DIANTEIRA DIREITA
OK

COLUNA CENTRAL DIREITA
OK

COLUNA TRASEIRA DIREITA
OK

COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
OK

COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO
OK

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
OK


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
OK

LONGARINA TRASEIRA DIREITA
OK

PAINEL TRASEIRO
OK



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA TRASEIRA

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 30/06/2026 | 14:35
CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10 **Telefone:** (19) 3462-4028
Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

ESTRUTURA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO



HODÔMETRO


FRENTE 45° LADO DIREITO


TRASEIRA 45° LADO DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO

VISTORIA VEICULAR


[redacted]

Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 30/06/2026 | 14:35
CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10 **Telefone:** (19) 3462-4028
Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

PINTURA

1 CAPÔ: OK
2 TETO PINTURA: OK
3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK
7 PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO: OK
8 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
9 PARALAMA TRASEIRO DIREITO: OK
10 LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK
11 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK
12 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
13 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK



Pintura original | Pequenos riscos/Amassado | Repintura | Repintura com massa | Avariado | Não Aplicavel

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO
ORIGINAL


ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR


ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 30/06/2026 | 14:35
CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10 **Telefone:** (19) 3462-4028
Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

VIDROS

GRAVAÇÃO DO CHASSI VIDRO PARA-BRISA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓


GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO DO VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓


[redacted]

GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR
OK

NÚMERO DO CHASSI
OK

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 30/06/2026 | 14:35
CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10 **Telefone:** (19) 3462-4028
Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

IDENTIFICAÇÃO


[redacted]

NÚMERO MOTOR



[redacted]

PLACA TRASEIRA



[redacted]

LACRE DA PLACA


[redacted]

NÚMERO DO CHASSI

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Nome Fantasia: LOOK CAR - AMERICANA **Data realização:** 30/06/2026 | 14:35
CPF/CNPJ: 09.115.263/0001-10 **Telefone:** (19) 3462-4028
Endereço: Avenida Carmine Feola, 841 - Catharina Zanaga, Americana - SP

APROVADO

VEÍCULO

MODELO	CHASSI	PLACA	ESTADO
FIAT/TORO VOLC T270 AT6	[redacted]		SP

FABRICANTE	COMBUSTÍVEL	ANO FAB	ANO MOD
FIAT	ALCOOL/GASOLINA	2024	2025

COR	NÚMERO DO MOTOR	RENAVAM
CINZA	[redacted]	



Parecer Técnico: **APROVADO**

-Contratado serviço de verificação de pintura, medido com aparelho digital. Não medindo peças de plástico e/ou alumínio.
-Borrachas das colunas embutidas no forro do teto, sendo assim, conferido somente parte EXTERNA, com o aparelho de pintura para a verificação de reparos ou massa na região das colunas.
-Ressaltamos que a presente vistoria se restringiu à avaliação da ESTRUTURA do veículo e à confirmação de suas identificações como: numeração do motor e chassi, vidros e etiqueta de segurança (compartimento do motor e batente da porta), COMO ESPECIFICADO NO LAUDO. Outras condições, como o estado mecânico, sistemas elétricos, suspensão, freios, funcionamento geral do veículo, AIRBAGS e peças (removíveis) que não constam no laudo, não foram objeto desta avaliação.
-Os itens que foram analisados no veículo, constam no laudo como OK/ORIGINAL, qualquer item não mostrado no laudo, não foi avaliado, e não são de responsabilidade da vistoria.
-A validade desta vistoria é exclusiva no ATO da realização.
-A LOOK CAR VISTORIAS VEICULARES não se responsabiliza por qualquer dano ou reparo causado no veículo, APÓS a conclusão desta avaliação.

Observações:

[redacted]

UNION SOLUTIONS

[redacted]

DECISÃO CERTA FLEX

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
FIAT / TORO VOLC T270 AT

FABRICAÇÃO / MODELO:
2024 / 2025

COR:
CINZA

EMPLACAMENTO:
COTIA - SP

CONSULTA

[redacted]

ANÁLISE DE MERCADO



DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

FIAT / TORO VOLCANO 1.3 T270 4X2 FLEX AUT.

PREÇO FIPE:
R$ 147,747.00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R$ 142,945.22

PREÇO MERCADO BR:
R$ 143,314.59

PREÇO MERCADO SP
R$ 142,900.90

1 RESTRIÇÕES

0 MULTAS

0 DÉBITOS

0 PONTOS DE ATENÇÃO

✓ ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
REMARKETING	NADA CONSTA	ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		

! ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS

X ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS NACIONAIS: RESTRIÇÕES	REGISTROS ENCONTRADOS: 1

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	[redacted]	CHASSI	[redacted]
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DO MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	-	POTÊNCIA	185
CILINDRADAS	1332	RENAVAM	[redacted]
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	2024-09-05 00:00:00
MUNICÍPIO / UF	COTIA/SP	CPF/CNPJ FATURADO	NÃO INFORMADO

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	FIAT/TORO VOLC T270 AT	COR	CINZA
ANO FABRICAÇÃO	2024	ESPÉCIE	ESPECIAL
ANO DO MODELO	2025	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	CL - PICK-UP GRANDE

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	PROPRIETÁRIO ATUAL	[redacted]
CPF/CNPJ	NÃO INFORMADO		

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	CAMINHONETE
PESO BRUTO TOTAL	234	CAPACIDADE DE CARGA	67.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	274	TIPO DE CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
NÚMERO DA CARROCERIA	97294011	CARROCERIA	134
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	-
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	-	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO

COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DADOS ESTADUAIS

GRAVAME

AGENTE FINANCEIRO	NÃO INFORMADO	NOME FINANCIADO:	NÃO INFORMADO
DATA INCLUSÃO:	NÃO INFORMADO	RESTRICAO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
CPF/CNPJ FINANCIADO	NÃO INFORMADO		

DÉBITOS

CETESB	R$ 0,00	DER	R$ 0,00
DERSA	R$ 0,00	DETRAN	R$ 0,00
IPVA	R$ 0,00	MUNICIPAIS	R$ 0,00
PRF	R$ 0,00	RENAINF	R$ 0,00
LICENCIAMENTO	R$ 0,00	MULTAS	R$ 0,00
DPVAT	R$ 0,00		

DADOS NACIONAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM_CIRCULACAO	SITUAÇÃO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	[redacted]	CHASSI	[redacted]
NÚMERO DO MOTOR		NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	185	CILINDRADAS	1332
RENAVAM	[redacted]	DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	COTIA/SP	CPF/CNPJ FATURADO:	NÃO INFORMADO

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	FIAT / TORO VOLC T270 AT	ANO FRABRICAÇÃO	2024
ANO DO MODELO	2025	COMBUSTÍVEL	16 - ALCOOL/GASOLINA
COR	05 - CINZA	ESPÉCIE	ESPECIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
SITUAÇÃO VEÍCULO:	EM_CIRCULACAO	IMPORTAÇÃO:	NÃO INFORMADO
DATA DI:	NÃO INFORMADO	NÚMERO DI:	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	CAMINHONETE
PESO BRUTO TOTAL	2.34	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	2.74
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	2
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, no endereço https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/consultar

VIN - DECODE

[redacted]

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI	[redacted]	LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	BRASIL
VEÍCULO	TORO VOLC T270 AT6	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	FIAT	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO	PAÍS DE ORIGEM	BRASIL
FABRICANTE	NÃO INFORMADO	MODELO	TORO VOLC T270 AT6
VERSÃO	VOLC T270	MOTOR	NÃO INFORMADO
ANO MODELO	2025	ANO FABRICAÇÃO	2024
PORTAS	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE	001539-3
REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

STATUS:	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE:	001539-3/001585-7
VIGÊNCIA:	06/2026	ANO MODELO FIPE:	2025
MODELO FIPE:	TORO VOLCANO 1.3 T270 4X2 FLEX AUT.	FABRICANTE FIPE:	FIAT
COMBUSTÍVEL FIPE:	F	CHASSI:	[redacted]
PREÇO FIPE:	R$ 147.747,00	PREÇO MÉDIO:	R$ NÃO INFORMADO
PREÇO FINANCEIRA:	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE REGISTROS:	2
VERSÃO:	NÃO INFORMADO	CAMBIO:	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA:	NÃO INFORMADO	ACESSÓRIO:	NÃO INFORMADO
PORTAS:	NÃO INFORMADO	CONFIGURAÇÃO:	NÃO INFORMADO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2025
R$ 155.591,00
0KM

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS

PREÇO DE MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 001585-7

MARCA	FIAT	MODELO	TORO VOL. TRIBUTO 125 1.3 T270 FLEX AUT.
CÓDIGO	001585-7	ANO	2025
CAMBIO	NÃO INFORMADO	COMBUSTIVEL	F
CONFIGURACAO	NÃO INFORMADO	POTENCIA	NÃO INFORMADO
ACESSORIO	NÃO INFORMADO	VERSAO	NÃO INFORMADO
PORTA	NÃO INFORMADO	PRECO	152.989,00

VERSÃO 2: 001539-3

MARCA	FIAT	MODELO	TORO VOLCANO 1.3 T270 4X2 FLEX AUT.
CÓDIGO	001539-3	ANO	2025
CAMBIO	NÃO INFORMADO	COMBUSTIVEL	F
CONFIGURACAO	NÃO INFORMADO	POTENCIA	NÃO INFORMADO
ACESSORIO	NÃO INFORMADO	VERSAO	NÃO INFORMADO
PORTA	NÃO INFORMADO	PRECO	147.747,00

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.