



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR [REDACTED]

DADOS DO CLIENTE

Nome: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

DADOS DO VEÍCULO

Marca: BMW Modelo: X3 XDRIVE30I
Ano Fab. / Modelo: 2018 / 2019 Cor: BRANCA
Placa: [REDACTED] Município: SAO CAETANO DO SUL-SP
Combustível: GASOLINA KM: 87.449

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Câmbio	[REDACTED]	[REDACTED]	

ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

⚠ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ ETA ASSOALHO - NÃO OBRIGATÓRIO (VEÍCULOS NACIONAIS ANT. 1989 E POST. 1999 E VEÍCULOS IMPORTADOS)

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ PLACA DENTRO DOS PADRÕES

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

- ✓ PLACA DENTRO DOS PADRÕES

8 - ESTRUTURA VEICULAR

- ✓ ALMA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ ALMA DO PARA CHOQUE TRASEIRO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ ASSOALHO DO PORTA MALAS - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE ESTEPE - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA DIREITA (A) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA DIREITA (B) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA DIREITA (C) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA ESQUERDA (A) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA ESQUERDA (B) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ COLUNA ESQUERDA (C) - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PAINEL DIANTEIRO INFERIOR - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PAINEL TRASEIRO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PARA-LAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PARA-LAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PONTA DA LONGARINA DIANTEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PONTA DA LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PONTA DA LONGARINA TRASEIRA DIREITA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ PONTA DA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO - SEM AVARIAS APARENTES
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO - SEM AVARIAS APARENTES


9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS

CHASSI



MOTOR



DIANTEIRA 45°




PLACA




HODÔMETRO




CRLV



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



CINTO DE SEGURANÇA




TRASEIRA 45°



CAIXA DE AR ESQUERDA




LACRE




PAINEL TRASEIRO




ASSOALHO DO PORTA MALAS



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR




TORRE AMORT. DIANTEIRA




TORRE AMORT. DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA




PAINEL DIAANTEIRO





ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

- A POTÊNCIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS, NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES APÓS A REALIZAÇÃO DESTA VISTORIA. A VALIDADE DESTES DOCUMENTOS É APENAS NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA.
- OS ITENS ANALISADOS NESTA VISTORIA OBSERVAM APENAS REGIÕES VISÍVEIS, QUE PODEM SER ANALISADAS SEM A DESMONTAGEM DE PEÇAS.
- RESSALTAMOS QUE: AS COMPANHIAS DE SEGUROS POSSUEM SEUS PRÓPRIOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. POR TANTO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA.
- DISPONIBILIZAMOS NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA. NO ENTANTO, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASE DE TERCEIROS.
- NÃO AVALIAMOS A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DE BOLSAS DE AIRBAG DOS VEÍCULOS, NEM VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO NO HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.
- OS ITENS ANALISADOS NESTA VISTORIA SÃO APENAS OS INDICADOS NESTE DOCUMENTO, DE ACORDO COM O SERVIÇO CONTRATADO, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA.

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a [REDACTED] se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, [REDACTED] por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2018**
MARCA / MODELO: **BMW/X3 XDRIVE30I**
COMBUSTÍVEL: **GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **UTILITARIO**

ANO MODELO: **2019**
COR: **BRANCA**
ESPÉCIE: **MISTO**
CATEGORIA:

FICHA TÉCNICA

PASSEGEIROS:
CILINDRADAS:
CAPAC. DE CARGA:
QTD. DE EIXOS:

PROCEDÊNCIA: **NACIONAL**
POTÊNCIA:
CMT/PBT:

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **12/09/2024**
MUNICÍPIO PLACA: **SAO CAETANO DO SUL-SP**
CHASSI:
TIPO CHASSI: **NORMAL**

DT LICENCIAMENTO:
RENAVAM:
SITUAÇÃO VEICULO: **CIRCULAÇÃO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:
CARROCERIA:

Nº MOTOR:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**

JUDICIAL: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **ALIENACAO FIDUCIARIA**
RENAJUD: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1: **ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA**

RESTRIÇÃO 2: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÃO 3:

NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4:

NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:

0,00

MUNICIPAIS:

0,00

DER:

POL. ROD. FEDERAL:

0,00

DERSA:

0,00

RENAINF:

0,00

CETESB:

0,00

IPVA:

0,00

DPVAT:

0,00

MULTAS:

LICENCIAMENTO:

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:

ALIENACAO FIDUCIARIA

CGC FINANCEIRA:

Nº CONTRATO:

VIGÊNCIA CONTR.:

ARRENDATÁRIO:

INFORMANTE FINAN:

NÃO DISPONÍVEL

NOME AGENTE:

DT INCLUSÃO FN.:

NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:

MARCA/MODELO:

BMW/X3 XDRIVE30I

ANO FAB/MODELO:

2018/2019

COR:

Branca

COMBUSTÍVEL:

Gasolina

TIPO DE VEÍCULO:

Utilitario

ESPÉCIE:

Misto

MUNICÍPIO / UF:

SAO CAETANO DO SUL / SP

UF ORIGEM:

SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:

POTÊNCIA:

CAMBIO:

CAP. MAX. TRAÇÃO:

CILINDRADAS:

TIPO CARROCERIA:

NAO APLICAVEL

SITUAÇÃO CHASSI:

SITUAÇÃO VEÍCULO:

S

NUMERO EIXOS:

PESO BRUTO TOTAL:

NUM. TERC. EIXO:

CAP. DE CARGA:

NUM. EIXO TRAS.:

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:

NÃO

ROUBO E FURTO:

NÃO

RENAINF (MULTAS):

NÃO

INDICADOR ALARME:

NÃO

RECALL:

NÃO

INDICADOR LEILÃO:

NÃO

RENAJUD:

NÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:

ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2:

SEM RESTRICAO

RECALL

✓

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

✓

NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

✓

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas única e exclusivamente para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante [REDACTED]

desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade [REDACTED] limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada.**

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.