

ANÁLISE DE VISTORIA CAUTELAR

Emissão: 06/06/2026

DADOS DO CLIENTE

Nome do proprietário

CPF/CNPJ

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo
JEEP / COMMANDER LIM T270

Tipo
Automovel

Fabricação/Modelo
2022 / 2022

Quilometragem
38134

Cidade
BELO HORIZONTE

ESTADO
MG

CRLV

Nº do lacre da placa

Tipo de lacre
Qrcode





LATERAL DO VEÍCULO A




LATERAL DO VEÍCULO B




CHASSI



MOTOR



COMPARTIMENTO DE MOTOR



HODOMETRO



PLACA




LACRE




CRLV




ETIQUETA ETA



ETIQUETA ETA




GRAVACAO DOS VIDROS




ESTEPE




MALA DO VEÍCULO



ETIQUETA DO CINTO



LONGARINA DIANTEIRA A



LONGARINA DIANTEIRA B



LONGARINA TRASEIRA A



LONGARINA TRASEIRA B



TORRE A



TORRE B



COLUNA LATERAL A



COLUNA LATERAL B



FOTO ADICIONAL




FOTO ADICIONAL






FOTO ADICIONAL



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS




FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS

APONTAMENTOS DA VISTORIA

✓ - **Chassi:** + chassi sem vestígios de irregularidade e a mesma que consta na BIN e está no padrão do fabricante.

- **Estrutura:** Estrutura original, não possui vestígio aparente e avaria, corte ou reparo significativo nas partes estruturais.

✓ - **Etiqueta:** + etiqueta de coluna: original.

✓ - **Etiqueta:** + etiqueta de motor: original.

✓ - **Lacre:** + Lacre original, com ou sem número.

✓ - **Motor:** + Numeração do motor dentro dos padrões do fabricante e a mesma que consta na BIN.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS ANÁLISE DE VISTORIA CAUTELAR

Veículo com gravação do chassi nos vidros todos remarcado devido a blindagem

Veículo blindado

Csv encontrado



DECLARAÇÃO

A empresa laudocar pericia veicular analisa os veiculos e informa a estrutura cautelar e informações em órgãos oficiais sobre os dados do veículo, A estrutura do veículo e feita pelo critério interno da laudocar e não se baseia nos critérios da seguradora para aprovação ou recusa do seguro, nosso vistoria tem o prazo de 30 dias a partir do momento de sua conclusão . Todas as informações desse laudo não pode ser violada ou modificada por qualquer outra empresa

