

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 07/10/2025

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante: CNPJ/CPF Solicitante:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
LAND ROVER I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D	GASOLINA		
Kilometragem:	Renavam:	Fabricação/Modelo:	
67890		2014 / 2015	

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.	VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Não original/outro tipo
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
DO BATENTE DA PORTA: Original	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
DO ASSOALHO: Original	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Não original/outro tipo	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações

VEICULO BLINDADO

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 7 DE OUTUBRO DE 2025

Resultado:

APROVADO

Número:


Data: 07/10/2025

Página: 2 de 4

Dianteira



Traseira




Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 7 DE OUTUBRO DE 2025

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 07/10/2025

Página: 3 de 4

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito




Teto



Etiqueta do Cinto




Coluna Dianteira Esquerda




Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda




Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 7 DE OUTUBRO DE 2025

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 07/10/2025

Página: 4 de 4

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 7 DE OUTUBRO DE 2025