



LAUDO DE AUTENTICIDADE VEICULAR

Empresa atendendo a Resolução 282/2008 do CONTRAN, Credenciada conforme Portaria DV-1373/2017 da Portaria DETRAN-SP 68/2017.

Data:	14/05/2026	Proprietário:	
Laud N.º		Renavam:	
Veículo:	TAOS HL TSI	Marca:	VOLSKWAGEN
Ano:	2024/2024	Cor:	PRETA
Placa:		Cidade:	SÃO ROQUE-SP
N.ºMotor:		N.ºCâmbio:	NÃO COLETADO
N.ºChassi:		N.ºCarroceria:	NÃO COLETADO

A natureza dos exames terá por objetivo a constatação da:

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:

Não apresenta vestígios de adulteração

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:

Não apresenta vestígios de adulteração

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CÂMBIO:

A numeração do câmbio não apresentava visualização suficiente para fotografiação, razão pela qual a referida foto não acompanha o laudo de autenticidade.

ETIQUETAS AUTO DESTRUTÍVEIS (OBRIGATÓRIAS):

*Do compartimento do motor: Original

*Do batente da porta: Original

*Do Piso: Original

GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

*Para-Brisas: Original

*Porta Dianteira Esquerda: Original

*Porta Dianteira Direita: Original

*Porta Traseira Esquerda: Original

*Porta Traseira Direita: Original

*Traseiro: Original

LACRE DA PLACA:

Placa Mercosul/QR CODE.

ESTRUTURA DO VEÍCULO:

O veículo examinado não apresentava corte/reparo em sua estrutura.

AVARIAS: não foi constatado.

REPAROS DE FUNILARIA/PINTURA:

Utilizando equipamento de Medição de Camada, não foi constatado reparos.


PESQUISA DO VEÍCULO: (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):

* Não foram encontrados registros até a presente data nos maiores bancos de dados do país. Anexo consulta. Informamos ao cliente que referidos bancos de dados são alimentados continuamente por informações das empresas leiloeiras e seguradoras. A eventual não inclusão de determinado veículo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão e/ou seguradora a sua inserção nos bancos de dados nacionais. Razão porque a MONICA DONIZETE CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME se exime de qualquer responsabilidade, cabendo esta à(s) empresa(s) responsável (is) pela omissão das referidas informações.

CONCLUSÃO: O que foi observado e constatado nos exames, juntamente com a pesquisa fornecida pela AUTO SCORE, leva o vistoriador a inferir que as identificações do motor e chassi, bem como suas bases estão dentro dos padrões da montadora e sem vestígios de adulteração.

NOTA: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a MONICA DONIZETE VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reparos estruturais).





VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS


DOCUMENTOS ÓPTICOS



VEÍCULO DIANTEIRA




VEÍCULO TRASEIRA



CHASSI




MOTOR



GRAVAÇÃO VIS



ETIQUETA




KM



PLACA





VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

DOCUMENTOS ÓPTICOS



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL TRASEIRO





ISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS


DOCUMENTOS ÓPTICOS




COMPARTIMENTO PORTA MALA



QR CODE





VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Multas; débitos e restrições não fazem parte do escopo da vistoria. Para levantamento destes dados, procurar um profissional especializado;
- A VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS não valida a existência ou funcionamento das bolsas de airbag no veículo;
- Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias, devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade;
- A VISCAR disponibiliza na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisa, não se responsabilizando por informações vindas destes fornecedores por se tratarem de bases de terceiros;
- Os itens estruturais analisados contemplam as regiões visíveis, passíveis de serem analisadas, sem desmontagem de peças.

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:**BASE ESTADUAL**

ANO FABRICAÇÃO:	2024	ANO MODELO:	2024
MARCA / MODELO:	IVW TAOS HL TSI	COR:	PRETA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	MISTO
TIPO VEÍCULO:	CAMIONETA	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
CILINDRADAS:	1395	POTÊNCIA:	150
CAPAC. DE CARGA:	39	CMT/PBT:	229/189
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	18/06/2024	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICÍPIO PLACA:	SAO ROQUE-SP	RENAVAM:	
CHASSI:		SITUAÇÃO VEICULO:	EM CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Não Informado	Nº MOTOR:	
------------------	---------------	-----------	--

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
--------------	----------------------	--------------	-------------

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: 0,00
DER: 0,00
DERSA: 0,00
CETESB: 0,00
DPVAT: 0,00
LICENCIAMENTO: 174,08

MUNICIPAIS: 195,23
POL. ROD. FEDERAL: 0,00
RENAINF: 0,00
IPVA: 1.290,75
MULTAS: 195,23

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: ALIENACAO FIDUCIARIA
Nº CONTRATO:
ARRENDATÁRIO:
NOME AGENTE BANCO VOLKSWAGEN SA

CGC FINANCEIRA:
VIGÊNCIA CONTR.:
INFORMANTE FINAN: NÃO DISPONÍVEL
DT INCLUSÃO FN.: NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:

MARCA/MODELO: I/VW TAOS HL TSI
COR: Preta
TIPO DE VEÍCULO: Camioneta
MUNICÍPIO / UF: SAO ROQUE / SP

ANO FAB/MODELO: 2024/2024
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
ESPÉCIE: Misto
UF ORIGEM: SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:
CAMBIO:
CILINDRADAS: 1395
SITUAÇÃO CHASSI: N
NUMERO EIXOS: 2
NUM. TERC. EIXO:
NUM. EIXO TRAS.:

POTÊNCIA: 150
CAP. MAX. TRAÇÃO: 229.0
TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO VEÍCULO: S
PESO BRUTO TOTAL: 189.0
CAP. DE CARGA: 39.0

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA: NÃO
RENAINF (MULTAS): SIM
RECALL: NÃO
RENAJUD: NÃO

ROUBO E FURTO: NÃO
INDICADOR ALARME: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município

LAUDO Nº: [REDACTED]

DATA/HORA : 14/05/2026 14:24

VALIDADE DO LAUDO:

13/07/2026

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: [REDACTED]

CPF/CNPJ: [REDACTED]

MUNICÍPIO: SAO ROQUE

UF: SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]

MARCA/MODELO: VW TAOS HL TSI

COR: PRETA

ANO FAB: 2024

TIPO DE VEÍCULO: CAMIONETA

ESPÉCIE: MISTO

ANO MOD: 2024

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL

COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

PASSAGEIROS: 5

POTÊNCIA: 150

CAP. CARGA: 0.39

CMT: 2.29

CILINDRADA: 1395

PBT: 1.89

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: [REDACTED]

KM: 28366

Nº CHASSI: [REDACTED]

Nº LACRE: 0

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



ECV Nº: 8099 MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME
LOCAL/DATA: JUNDIAI - SP - 14/05/2026 14:20:07
LATITUDE: -23.1761075 LONGITUDE: -46.8794239

TRASEIRA



ECV Nº: 8099 MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME
LOCAL/DATA: JUNDIAI - SP - 14/05/2026 14:20:20
LATITUDE: -23.1761075 LONGITUDE: -46.8794239

HODÔMETRO



ECV Nº: 8099 MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME
LOCAL/DATA: JUNDIAI - SP - 14/05/2026 14:09:11
LATITUDE: -23.1761067 LONGITUDE: -46.8794254

LACRE



ECV Nº: 8099 MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME
LOCAL/DATA: JUNDIAI - SP - 14/05/2026 14:06:28
LATITUDE: -23.1761657 LONGITUDE: -46.879314

CHASSI



ECV Nº: 8099 MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME
LOCAL/DATA: JUNDIAI - SP - 14/05/2026 14:07:07
LATITUDE: -23.1761306 LONGITUDE: -46.8794326

MOTOR



ECV Nº: 8099 MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME
LOCAL/DATA: JUNDIAI - SP - 14/05/2026 14:08:22
LATITUDE: -23.1761166 LONGITUDE: -46.8794043

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM

NÚMERO DE CREDENCIAMENTO: [REDACTED]

NOME DO VISTORIADOR: [REDACTED]

MUNICÍPIO : JUNDIAI

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente