ALMEIDA & FLORENCIO SERVICOS DE VISTORIA LTDA - ME
CNPJ: 22.517.594/0001-45

Número da Vistoria [redacted]
VISTORIA CAUTELAR
Resultado:
APROVADO

Cliente :	= X5 MOTORS
Cidade Estado:	= INDAIATUBA - SP
Data:	= 11/06/2026 14:52:32

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo	= VW | VW/T CROSS CL TSI AD - 2021 / 2022 - BRANCA		
Placa	= [redacted]	**Cidade**	= SANTO ANDRE
Nº do Chassi do veículo	= [redacted]	**Nº do Motor no Veículo**	= [redacted]
Nº do Chassi no Cadastro	= [redacted]	**Nº do Motor no Cadastro**	= [redacted]
Nº do Carr. no Veículo	= INEXISTENTE	**Nº da Câmbio no Veículo**	=
Nº do Carr. na BIN	= INEXISTENTE	**Nº da Câmbio na BIN**	=

100-CONDIÇÃO DA PLACA:
Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:
Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:
Numeração dentro dos padrões do fabricante

400-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:
1 - MODELO NÃO POSSUI NUMERAÇÃO DE FÁBRICA

500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
Original

2-DO BATENTE DA PORTA:
Original

3-DO ASSOALHO:
Original

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
Original/Dentro dos padrão

2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro dos padrão

3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro dos padrão

5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Original/Dentro dos padrão

7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original/Dentro dos padrão

8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original/Dentro dos padrão

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Nenhum registro encontrado.

Observação:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a **ALMEIDA & FLORENCIO SERVICOS DE VISTORIA LTDA - ME** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

VISTORIA VEICULAR
MEGA Car
VISTORIAS

VISTORIA CAUTELAR

Número da Vistoria [redacted]

FRENTE

TRASEIRA

CHASSI

MOTOR

LATERAL TRASEIRA

KM

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

AV. FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1315 - INDAIATUBA - SP

(19) 38756-576