

VISTORIA CAUTELAR**CLIENTE:****DADOS DO PROPRIETARIO**

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	NÃO IDENTIFICADO	NI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2022		PRATA			104922
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

PANORÂMICA




DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



LACRE DA PLACA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°




GRAVAÇÃO DOS VIDROS




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI




CHASSI




HODÔMETRO KM




ETIQUETA DO MOTOR




MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL TRASEIRO INTERNO




PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



DOC. DO VEÍCULO





Número da Vistoria



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

