

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 11.209.751/0001-39

Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

CONFORME

Número:

Data: 04/02/2026

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:
Proprietário:	CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
MITSUBISHI I/MMC OUTLANDER COMFORT	GASOLINA		
Kilometragem:	Renavam:	Fabricação/Modelo:	
132216		2017 / 2018	

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:
Chassi Veículo:	Motor Veículo:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.	VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA: Original	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO: Original	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Vidro não original	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 4 DE FEVEREIRO DE 2026

Vistoriador:
RG:Conferente:
RG:

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 11.209.751/0001-39

Telefone: (11) 3721-9006 -

Resultado:

CONFORME

Número: [REDACTED]

Data: 04/02/2026

Página: 2 de 4

Dianteira



Traseira




Placa



Hodômetro




Documento




Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi




Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 4 DE FEVEREIRO DE 2026

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 11.209.751/0001-39

Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

CONFORME

Número: [REDACTED]

Data: 04/02/2026

Página: 3 de 4

Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito



Teto




Etiqueta do Cinto




Coluna Dianteira Esquerda




Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda




Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 4 DE FEVEREIRO DE 2026

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 11.209.751/0001-39

Telefone: (11) 3721-9006 -

Resultado:

CONFORME

Número: [REDACTED]

Data: 04/02/2026

Página: 4 de 4


Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito




Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 4 DE FEVEREIRO DE 2026

Vistoriador:
RG: [REDACTED]

Conferente:
RG: [REDACTED]