

Dados

Realizado Em: 17/07/2026 12:02

O.S.:

CNPJ:

Vistoriador:

Analista: Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome:

CPF/CNPJ:

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa:	Marca: I	Modelo: PORSCHE 911 CARRERA	Tipo: AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2025 / 2025	Quilometragem: 898	Cidade:	UF Atual:
CRLV: Não informado	Nº do lacre: QRCODE	Tipo de lacre: QRCODE	Renavam:

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Chassi (BIN):

Chassi (Atual):

Motor (BIN):

Motor (Atual):

Combustível (BIN): GASOLINA

Combustível (Atual): GASOLINA

Cor (BIN): CINZA

Cor (Atual): CINZA

Cambio (BIN):

Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUE



Frente



Traseira




Placa Traseira

IDENTIFICAÇÃO VEICULAR




Número do chassi




ANO DE FABRICAÇÃO



Etiqueta vis coluna da porta dianteira direita




N° do Motor




Lacre/ QR-code da placa traseira

ESTRUTURA E LATARIA



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus

Máxima Visão

CNPJ: 11.218.793/0001-36

Telefone: 1634415031


E-mail: mvvistoria@hotmail.com

R Patrocínio, Nº 2743,0 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto, CEP: 14090310



Traseira direita 45 graus

VIDROS E GRAVAÇÕES



Gravação do chassi vidro

INTERIOR DO VEÍCULO



Interna



Hodômetro KM (foto do veículo ligado)

Máxima Visão

CNPJ: 11.218.793/0001-36

Telefone: 1634415031

E-mail: mvvistoria@hotmail.com

R Patrocínio, Nº 2743,0 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto, CEP: 14090310

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- II CAPÔ: **NÃO APLICÁVEL**
- II PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- II PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**


INTERIOR:

- ✓ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **OK**


VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**
- ✓ VIDRO PARABRISAS: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO VIGIA TRASEIRO: **OK**


Croqui



Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)



Esquerda (Interna)


Máxima Visão

CNPJ: 11.218.793/0001-36


Telefone: 1634415031

E-mail: mvvistoria@hotmail.com


R Patrocínio, Nº 2743,0 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto, CEP: 14090310




Direita (Interna)




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição: PPF film

41 Caixa de ar esquerda

Descrição: Componente original

42 Porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

43 Vidro porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

46 Lateral traseira esquerda

Descrição: Componente original

DIREITA (EXTERNA)

55 Para-lama dianteiro direito

Descrição: PPF film

57 Caixa de ar direita

Descrição: Componente original

58 Porta dianteira direita

Descrição: Componente original

59 Vidro porta dianteira direita

Descrição: Componente original

62 Lateral traseira direita

Descrição: Componente original

Máxima Visão

CNPJ: 11.218.793/0001-36

Telefone: 1634415031

E-mail: mvvistoria@hotmail.com

R Patrocínio, Nº 2743,0 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto, CEP: 14090310

TETO (EXTERNO)

34 Capô

Descrição: PPF film

35 Vidro para-brisas dianteiro

Descrição: Componente original

36 Teto externo

Descrição: Componente original

37 Tampa traseira porta-malas

Descrição: Componente original

38 Vidro vigia traseiro

Descrição: Componente original

Observações Adicionais

VEICULO NAO VERIFICADO PINTURA NO CAPO E EM AMBOS PARA-LAMAS, POSSUI PPF (PELICULA PROTETORA), NÃO AFETADO ESTRUTURA.

Responsável: _____

Emitido por: _____



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Máxima Visão

CNPJ: 11.218.793/0001-36

Telefone: 1634415031

E-mail: mvvistoria@hotmail.com

R Patrocínio, Nº 2743,0 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto, CEP: 14090310