



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 16/07/2026 10:34:17

Número da Vistoria: [REDACTED]



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [REDACTED]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP RENEGADE LGTD T270
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	CINZA			33973
Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a S VISTORIAS VEICULARES MOEMA EIRELLI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA




DIANTEIRA DIREITA 90°




DIANTEIRA ESQUERDA 90°




HODÔMETRO KM



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO





VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



CARROCERIA



LACRE DA PLACA






GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO







ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




ETIQUETA DO CINTO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA COM 92





COLUNA CENTRAL ESQUERDA COM 74



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA COM 113




CAIXA DE AR LADO DIREITO




ASSOALHO CENTRAL DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA






COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



COLUNA DIANTEIRA DIREITA COM 79



COLUNA CENTRAL DIREITA COM 74



COLUNA TRASEIRA DIREITA COM 84





CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



MOTOR





ETIQUETA DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





CRASH BOX DIANTEIRO DIREITO



CRASH BOX DIANTEIRO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



Vistoriador



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 16/07/2026 10:34:17

Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente