SOLTEL VISTORIAS

LAUDO: [redacted]

LAUDO CAUTELAR

CARRO

VER VÍDEO

PLACA

[redacted]

MODELO DO VEÍCULO

VW / JETTA GLI

[redacted]

APONTE A CAMERA DO SEU CELULAR PARA O CODIGO QR ACIMA

PARECER DO LAUDO:

APROVADO

LAUDO CAUTELAR

SOLTEL VISTORIAS

[redacted]

APROVADO

[redacted]

DADOS DO VEÍCULO

MARCA:
VW / JETTA GLI

CHASSI:
[redacted]

RENAVAM:

COR:
BRANCA

MOTOR:
[redacted]

ANO/MODELO:
2023 / 2024

PLACA:
[redacted]

COMBUSTÍVEL:
GASOLINA

POTÊNCIA:
231

PROPRIETÁRIO:
[redacted]


MUNICÍPIO / UF:
SALVADOR / BA

KM VEICULO:
30872

TABELA FIPE

APRESENTAÇÃO





MOTIVO DO PARECER

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DETECTADO IPVA

[redacted]

APROVADO

[redacted]

ITENS VERIFICADOS

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

- CLRV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

ESTRUTURA DO VEÍCULO

- PAINEIS
- COLUNAS
- TRAVESSA DE REFORÇO
- ASSOALHO
- LONGARINAS
- TORRES DE AMORTECEDORES

HISTÓRICO DO VEÍCULO

- DADOS DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO
- BASE BIN NACIONAL
- RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
- QUEIXA DE ROUBO E FURTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- COMPARATIVO DOS COMPONENTES VEICULARES
- BASE ESTADUAL ON-LINE
- INFORMAÇÕES DE PROPRIETÁRIOS
- DÉBITOS DO VEÍCULO
- RESTRIÇÕES DO VEÍCULO
- MULTAS PRF
- GRAVAME COMPLETO
- MULTAS RENAINF
- COMUNICADO DE VENDA
- RECALL
- SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL
- INDÍCIO DE SINISTRO
- PARECER TÉCNICO COM INDICADOR DE STATUS
- OFERTA DE LEILÃO
- EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMATIVO
- VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA
- HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

[redacted]

APROVADO

[redacted]

PESQUISA EM BANCO DE DADOS

RESTRIÇÕES
NADA CONSTA

HISTÓRICO DE LEILÃO
NADA CONSTA

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI
SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO/CONFERE COM A BIN

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR
SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO/CONFERE COM A BIN

CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS
PARABRISA DIANTEIRO - ORIGINAL
PARABRISA TRASEIRO - ORIGINAL
PORTA DIANTEIRO ESQUERDO - ORIGINAL
PORTA DIANTEIRO DIREITO - ORIGINAL
PORTA TRASEIRO ESQUERDO - ORIGINAL
PORTA TRASEIRO DIREITO - ORIGINAL

CONDIÇÃO DA ETIQUETAS ETAS
COLUNA - ORIGINAL
MOTOR - ORIGINAL
PISO - ORIGINAL

CONDIÇÃO DA PLACA
PLACA/TARJETA EM CONFORMIDADE

DATA DO CINTO DE SEGURANÇA
DIANTEIRO ESQUERDO - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
DIANTEIRO DIREITO - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
TRASEIRO ESQUERDO - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
TRASEIRO DIREITO - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

[redacted]

APROVADO

[redacted]

AVARIAS	
LATERAL TRASEIRA LD **COM MOSSA**	PARA CHOQUE DIANTEIRO **ARRANHADO**


[redacted]

APROVADO


[redacted]

LEGENDA: Bom | Regular | Ruim

COMPONENTES EXTERNOS



COMPONENTES ESTRUTURA



[redacted]

APROVADO

[redacted]


FOTOS EXTERNAS



LATERAL DIANTEIRA LADO DIREITO



LATERAL DIANTEIRA LADO ESQUERDO



LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO



LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PORTA MALAS



PANORÂMICA DO TETO



PANORÂMICA DO PARABRISA DIANTEIRO

[redacted]


APROVADO

[redacted]

FOTOS DOS AGREGADOS



NUMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR




PLACA



CRLV



GRAVAÇAO DO CHASSI NO VIDRO



DATA DO CINTO



ETIQUETA ETA DA PORTA



ETIQUETA ETA MOTOR

[redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS



PAINEL ACESO



PAINEL APAGADO



PANORAMICA DO PAINEL



HODÔMETRO

[redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOS DA ESTRUTURA



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA




QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA LADO DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA LADO ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA LADO DIREITO



LONGARINA TRASEIRA LADO ESQUERDO

[redacted]

APROVADO

[redacted]



PAINEL DIANTEIRO



PAINEL TRASEIRO



ASSOALHO TRASEIRO



KPO ASSOALHO TRASEIRO

[redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOS ADICIONAIS



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



ADICIONAL 8

[redacted]

APROVADO

[redacted]



ADICIONAL 9



ADICIONAL 10



ADICIONAL 11

[redacted]

APROVADO

[redacted]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Eu, BAVIERA - LEM contratante dos serviços de vistoria cautelar da Soltel Vistorias, declaro ter lido e compreendido todas as informações constantes nesse laudo.

A Soltel Vistorias é responsável apenas pela transmissão das informações inseridas na sua base de dados, uma vez que estas informações são oriundas de Bases Públicas e Privadas sobre as quais a Soltel Vistorias não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente foram apresentadas em tais bases consultadas na data da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade quanto a inserção, alteração ou exclusão dos dados sobre o veículo consultado.

Da mesma forma a Soltel Vistorias não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes ou divergentes de bases públicas e outras bases que não detenham as informações em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização entre a Base Estadual e Federal, por isso sugerimos que seja realizada a comparação das informações restritivas, bem como débitos de multas e IPVA informadas no laudo, com as do DETRAN ESTADUAL.

Este laudo tem caráter informativo de análise particular, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística, bem como não é garantia para aceitação de seguros, visto que as companhias seguradoras possuem seus próprios critérios de aceitação ou não dos veículos.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 - Esse laudo não verifica vestígios de instalação de GNV, sinais de alagamento, bem como não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios e histórico de quilometragem.

2 - Os laudos de motos, não contempla verificação danos no chassi, pois o mesmo é obstruído pelo tanque e carenagens.

3 - A análise de pintura é contemplada apenas quando constar no laudo os registros fotográficos do medidor de espessura nos componentes externos (capô, teto, portas, laterais, teto e tampa traseira) comprovando assim, a referida análise.

4 - A validade deste laudo é de 30 dias a contar da data da sua realização, desde que a quilometragem do veículo permaneça a mesma de quando o laudo foi emitido; além disso a Soltel Vistorias não se responsabiliza por quaisquer alterações de informações oriunda de bases públicas ou privadas ocorridas no veículo posterior a emissão deste laudo.

5 - Esse laudo não contempla a informação de AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA, pois essa restrição não é disponibilizada em bases públicas e nem em bases privadas.

Vistoriador [redacted]