



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 26/06/2026 14:34:39

Número da Vistoria =



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS S/A

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
00				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP RENEGADE LGTD T270
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	BRANCA		0	29407
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados

Status

Descrição

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

✓ OK

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ OK

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

✓ OK

400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

✓ OK

500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

✓ OK

600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ OK

700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

✓ OK



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a S VISTORIAS VEICULARES MOEMA EIRELLI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA




DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO





ASTRO VISTORIAS MOEMA

CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 26/06/2026 14:34:39

Número da Vistoria



APROVADO

VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO




VIDRO DIANTEIRO DIREITO




CARROCERIA



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS






LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO






HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA COM 87





COLUNA CENTRAL ESQUERDA COM 114



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA COM 115




CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI






COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA COM 87



COLUNA CENTRAL DIREITA COM 85



COLUNA TRASEIRA DIREITA COM 101





CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO





MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO





TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



CRASH BOX DIANTEIRO DIREITO



CRASH BOX DIANTEIRO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 26/06/2026 14:34:39

Número da Vistoria - [REDACTED]



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

