



**Dados do Cliente/Interessado**

Nome: LEME VEICULOS

CPF/CNPJ: 72930324000130

Telefone:

E-mail:



**Dados do Veículo**

Marca: I  
Ano Fab. / Modelo: 2016 / 2017  
Placa: [REDACTED]  
Combustível: DIESEL  
Modelo: TOYOTA HILUX CDSRXA4FD  
Cor: PRETA  
Município: LEME-SP  
KM: 158.779

**COMPARATIVO DOS AGREGADOS**

| TIPO   | Nº NA PESQUISA | Nº NO DOCUMENTO | Nº NO VEÍCULO |   |
|--------|----------------|-----------------|---------------|---|
| Chassi | [REDACTED]     | [REDACTED]      | [REDACTED]    | ✓ |
| Motor  | [REDACTED]     | [REDACTED]      | [REDACTED]    | ✓ |
| Câmbio | Não Informado  |                 | Não Informado | ✓ |



**Análise dos Itens**

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 301 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

**4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - ASSOALHO**

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA**

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR**

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO**

✓ 510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO**

✓ 520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO**

✓ 530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO**

✓ 540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA**

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VISTORIA VEICULAR AUTO VISAO LEME LTDA

CNPJ: 51.842.887/0001-04

Telefone: (19) 9894-89369

Endereço: Rua Carlos Koch, 79  
Centro - Leme/SP

Vistoriador

**6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA ESQUERDA**

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA**

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)**

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - LATERAL TRASEIRA DIREITA**

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.7 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA DIREITA**

✓ 670 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA**

✓ 680 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA**

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA**

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA**

✓ 801 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

**9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA**

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

**9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES**

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**Importante**

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

**VISTORIA VEICULAR AUTO VISAO LEME LTDA**

**CNPJ:** 51.842.887/0001-04

**Telefone:** (19) 9894-89369

**Endereço:** Rua Carlos Koch, 79  
Centro - Leme/SP

Vistoriador

DIANTEIRA DIREITA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA ESQUERDA 45°



TRASEIRA DIREITA 45°




TRASEIRA DO VEÍCULO




TRASEIRA ESQUERDA 45°



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ESTEPE / MACACO / CHAVE DE



VISTORIA VEICULAR AUTO VISAO LEME LTDA

CNPJ: 51.842.887/0001-04

Telefone: (19) 9894-89369


Endereço: Rua Carlos Koch, 79  
Centro - Leme/SP

Vistoriador

PORTA-MALAS



ARCO DA PORTA DIREITO



ARCO DA PORTA ESQUERDA




HODÔMETRO




PAINEL DE INSTRUMENTOS




CINTO DE SEGURANÇA




ETIQUETA ETA (MOTOR E COLUNA)




GRAVAÇÃO DO VIDRO




CHASSI




MOTOR



PLACA TRASEIRA



QRCODE / LACRE



VISTORIA VEICULAR AUTO VISAO LEME LTDA


CNPJ: 51.842.887/0001-04

Telefone: (19) 9894-89369

Endereço: Rua Carlos Koch, 79  
Centro - Leme/SP

Vistoriador

CRLV



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



**VISTORIA VEICULAR AUTO VISAO LEME LTDA**


**CNPJ:** 51.842.887/0001-04

**Telefone:** (19) 9894-89369

**Endereço:** Rua Carlos Koch, 79  
Centro - Leme/SP

vistoria001

## ● Análise de pintura






\*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.


VISTORIA VEICULAR AUTO VISAO LEME LTDA

CNPJ: 51.842.887/0001-04


Telefone: (19) 9894-89369

Endereço: Rua Carlos Koch, 79  
Centro - Leme/SP

  
  
  
  
vistoriador



#### ESTRUTURAL - LONGARINAS



VISTORIA VEICULAR AUTO VISAO LEME LTDA

CNPJ: 51.842.887/0001-04

Telefone: (19) 9894-89369

Endereço: Rua Carlos Koch, 79  
Centro - Leme/SP

Vistoriador

**INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:**



DATA DA PESQUISA: 05/06/2026



12:42:28



DATA DA IMPRESSÃO: 05/06/2026



13:00:46



RESTRIÇÕES



MULTAS E DÉBITOS



INDÍCIO DE SINISTRO



COMUNICAÇÃO DE VENDA



ROUBO E FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE DE MOTOR



CHASSI REMARCADO



RENAJUD



OUTROS ALERTAS

**BASE ESTADUAL**

ANO FABRICAÇÃO: **2016**  
MARCA / MODELO: **I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD**  
COMBUSTÍVEL: **DIESEL**  
TIPO VEÍCULO: **CAMINHONETE**

ANO MODELO: **2017**  
COR: **PRETA**  
ESPÉCIE: **ESPECIAL**  
CATEGORIA: **PARTICULAR**

**FICHA TÉCNICA**

PASSAGEIROS: **5**  
CILINDRADAS: **2755**  
CAPAC. DE CARGA: **00100**  
QTD. DE EIXOS: **2**  
PROCEDÊNCIA: **ESTRANGEIRO**  
POTÊNCIA: **177**  
CMT/PBT: **0,0585/0,0309**

**FICHA CADASTRAL**

DATA EMISSÃO CRV:  
MUNICÍPIO PLACA: **LEME-SP**  
CHASSI:  
TIPO CHASSI: **NORMAL**  
DT LICENCIAMENTO:  
RENAVAM:  
SITUAÇÃO VEÍCULO: **EM CIRCULACAO**

**AGREGADOS (ESTADUAL)**

CAIXA DE CÂMBIO: **Não Informado**  
Nº MOTOR:

**AGREGADOS (FÁBRICA)**

CAIXA DE CÂMBIO:  
Nº MOTOR:

CARROCERIA:

**RESTRIÇÕES (ESTADUAL)**

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**  
BLOQUEIO: **NADA CONSTA**  
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**  
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**  
JUDICIAL: **NADA CONSTA**  
FINANCEIRA: **NADA CONSTA**  
RENAJUD: **NADA CONSTA**

**RESTRIÇÕES (NACIONAL)**

|              |             |              |             |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| RESTRIÇÃO 1: | NADA CONSTA | RESTRIÇÃO 2: | NADA CONSTA |
| RESTRIÇÃO 3: | NADA CONSTA | RESTRIÇÃO 4: | NADA CONSTA |

**MULTAS/DÉBITOS**

|                |        |                    |      |
|----------------|--------|--------------------|------|
| DETRAN:        | 0,00   | MUNICIPAIS:        | 0,00 |
| DER:           | 0,00   | POL. ROD. FEDERAL: | 0,00 |
| DERSA:         | 0,00   | RENAINF:           | 0,00 |
| CETESB:        | 0,00   | IPVA:              | 0,00 |
| DPVAT:         | 0,00   | MULTAS:            | 0,00 |
| LICENCIAMENTO: | 174,08 |                    |      |

**INSPEÇÃO AMBIENTAL**

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

**PROPRIETÁRIO(S)**

PROPRIETÁRIO ATUAL: LEME VEICULOS COMERCIO ESTADIA LTDA  
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

**COMUNICAÇÃO DE VENDA**

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**GRAVAME**

FINANCEIRA: NADA CONSTA

**INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

**BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)**

PLACA: [REDACTED]

|                  |                          |                 |           |
|------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| MARCA/MODELO:    | I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD | ANO FAB/MODELO: | 2016/2017 |
| COR:             | Preta                    | COMBUSTÍVEL:    | Diesel    |
| TIPO DE VEÍCULO: | Caminhonete              | ESPÉCIE:        | Especial  |
| MUNICÍPIO / UF:  | CORDEIROPOLIS / SP       | UF ORIGEM:      | SP        |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

|                  |            |                   |                     |
|------------------|------------|-------------------|---------------------|
| MOTOR:           | [REDACTED] | POTÊNCIA:         | 177                 |
| CAMBIO:          |            | CAP. MAX. TRAÇÃO: | 585.0               |
| CILINDRADAS:     | 2755       | TIPO CARROCERIA:  | ABERTA/CABINE DUPLA |
| SITUAÇÃO CHASSI: | N          | SITUAÇÃO VEÍCULO: | S                   |
| NUMERO EIXOS:    | 2          | PESO BRUTO TOTAL: | 309.0               |
| NUM. TERC. EIXO: |            | CAP. DE CARGA:    | 100.0               |
| NUM. EIXO TRAS.: |            |                   |                     |

**RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)**

|                   |     |                   |     |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| COMUN. VENDA:     | NÃO | ROUBO E FURTO:    | NÃO |
| RENAINF (MULTAS): | NÃO | INDICADOR ALARME: | NÃO |
| RECALL:           | NÃO | INDICADOR LEILÃO: | NÃO |
| RENAJUD:          | NÃO |                   |     |

**OUTRAS RESTRIÇÕES**

|              |               |              |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RESTRIÇÃO 1: | SEM RESTRICAO | RESTRIÇÃO 2: | SEM RESTRICAO |
| RESTRIÇÃO 3: | SEM RESTRICAO | RESTRIÇÃO 4: | SEM RESTRICAO |

## RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**VISTORIA VEICULAR AUTO VISAO LEME LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.